Posicionador eletropneumático Tipo 3730-2



Tradução das instruções originais



Conceção anterior



Conceção nova

Instruções de Montagem e Operação

EB 8384-2 PT

Versão de firmware 1.56

Edição Agosto 2017





Nota sobre estas Instruções de Montagem e Operação

Estas Instruções de Montagem e Operação ajudam-no a montar e colocar em serviço, este equipamento, em segurança. Estas instruções são vinculativas para o manuseio de equipamentos SAMSON.

- → Para o uso adequado e seguro destas instruções, leia-as atentamente e guarde-as para consulta posterior.
- → Se tem alguma questão relativa a estas instruções, contacte o departamento de serviço pós-venda da SAMSON (aftersalesservice@samson.de).



As instruções de montagem e operação dos equipamentos estão incluídas no âmbito do fornecimento. A documentação mais recente está disponível no nosso website (www.samson.de) > Product documentation. O documento pode ser encontrado introduzindo o número ou tipo do equipamento no campo [Find:].

Definição de palavras de alerta

A PERIGO

Situações de perigo, que se não forem evitadas, podem resultar em morte ou ferimento grave



Situações de perigo, que se não forem evitadas, podem resultar em morte ou ferimento grave



Mensagem de danos materiais ou mau funcionamento



Informação adicional



Acção recomendada

1	Instruções de segurança importantes	8
2	Código do artigo	9
3	Conceção e princípio de funcionamento	11
3.1	Equipamento adicional	12
3.2	Comunicação	13
3.1	Dados técnicos	14
4	Montagem na válvula de controlo – Peças de montagem e acessórios	20
4.1	Montagem direta	22
4.1.1	Atuador Tipo 3277-5	22
4.1.2	Atuador Tipo 3277	24
4.2	Montagem de acordo com IEC 60534-6	26
4.3	Montagem de acordo com VDI/VDE 3847	28
4.4	Montagem em válvulas de microcaudal Tipo 3510	34
4.5	Montagem em atuadores rotativos	34
4.5.1	Versão robusta	36
4.6	Amplificador de inversão para atuadores de duplo efeito	38
4.6.1	Amplificador de inversão (1079-1118 ou 1079-1119)	40
4.7	Montagem do sensor de posição externo	
4.7.1	Montagem do sensor de posição com montagem direta	
4.7.2	Montagem do sensor de posição com montagem de acordo com IEC 60534	
4.7.3	Montagem do sensor de posição na válvula de microcaudal Tipo 3510	
4.7.4	Montagem em atuadores rotativos.	
4.8	Montagem do sensor de fugas	48
4.9	Montagem de posicionadores com caixas em aço inoxidável	49
4.10	Função de purga de ar para atuadores de simples efeito	49
4.11	Peças de montagem e acessórios necessários	50
5	Ligações	55
5.1	Ligações pneumáticas	55
5.1.1	Manómetros	55
5.1.2	Pressão de alimentação	55
5.1.3	Sinal de pressão (saída)	56

Conteúdo

5.2	Ligações elétricas	56
5.2.1	Relé amplificador	59
6	Comandos de funcionamento e leituras	60
6.1	Interface série	62
7	Arranque e definições	63
7.1	Definir a posição de segurança	63
7.2	Ajustar a restrição de caudal Q	64
7.3	Adaptar a direção de visualização	64
7.4	Limitar o sinal de pressão	65
7.5	Verificar a gama de operação do posicionador	65
7.6	Inicialização	66
7.6.1	MAX – Inicialização baseada na gama máxima	
7.6.2	NOM – Inicialização baseada na gama nominal	
7.6.3	MAN – Inicialização baseada na gama selecionada manualmente	
7.6.4	SUb – Calibração de substituição	
7.7	Calibração do zero	
7.8	Repor as predefinições	
8	Funcionamento	76
8.1	Ativar e selecionar parâmetros	76
8.2	Modos de funcionamento	
8.2.1	Modos automático e manual	
8.2.2	Posição de segurança (SAFE)	
8.3	Falha/avaria	
8.3.1	Confirmar mensagens de erro	
9	Ajuste do contacto de fim de curso	
9.1	Montagem posterior de um contacto de fim de curso indutivo	81
10	Manutenção	83
11	Assistência a equipamentos protegidos contra explosão	83
12	Atualização de firmware (interface série)	83
13	Manutenção, calibração e trabalhos no equipamento	84
14	Lista de códigos	85

15	Dimensões em mm	103
15.1	Níveis de fixação de acordo com VDI/VDE 3845	
	(setembro de 2010)	106
16	Selecão de características de válvulas	107

i Nota

 As funções do diagnóstico de válvula EXPERTplus são descritas nas instruções de funcionamento ► EB 8389.

A EB 8389 EN está incluída no CD-ROM fornecido e disponível no nosso site.

Revisões fi	rmware
Anterior	Novo
1.01	1.10
	O posicionador pode ser configurado e operado com o software TROVIS-VIEW depois de o ligar ao computador através da interface série do adaptador de interface série.
	As seguintes mensagens de estado foram adicionadas:
	• Código 76 – Sem modo de emergência
	Código 77 – Erro de carregamento do programa
	A leitura indica o número de calibrações de zero executadas desde a última inicialização.
	Para inicializar os atuadores "AIR TO CLOSE", o sentido de ação (Código 7) é automaticamente definido para aumentar/diminuir.
	Código 3, o período de ativação da função de configuração permitida foi aumentado para 120 s.
1.10	1.20
	Eletrónica alterada, não foram adicionadas novas funções.
1.20	1.30
	Novas funções de diagnósticos EXPERTplus (Código 48) adicionadas. Posicionador na versão EXPERTplus com funções de diagnósticos expandidos.
	Um processo de inicialização em execução pode ser cancelado premindo o botão de pressão rotativo.
	As opções de transmissor de posição (Código 37) e eletroválvula (Código 45) são detetadas automaticamente.
1.30	1.40
	Todas as funções EXPERTplus podem ser usadas nesta versão e mais recentes de firmware.
	O contacto de alarme de falha é acionado pela compilação de estados do posicionador. Está sempre ativo com a compilação de estados 'Alarme de manutenção'.
	 Quando o Código 32 = YES (SIM): também ativo com a compilação de estados 'Função de verificação'
	 Quando o Código 33 = YES (SIM): também ativo com a compilação de estados 'Manutenção necessária/manutenção obrigatória'
	A compilação de estados 'Função de verificação' é também ativada para Testar A1, A2, saída do alarme de falha e transmissor de posição.
	Os valores mín./máx. de monitorização da temperatura podem ser redefinidos.
1.40	1.41
	Revisões internas

Revisões firmware						
Anterior	Novo					
1.41	1.42					
	Revisões internas					
1.42	1.51					
	Todas as funções de diagnóstico EXPERTplus estão disponíveis sem que seja necessária a ativação no posicionador (► EB 8389 em diagnóstico de válvula EXPERTplus).					
	Entrada binária opcional com as seguintes ações:					
	Transmitir estado de comutação					
	Ativar proteção contra gravação local					
	Comutar entre os modos automático e manual					
	 Várias funções de diagnóstico ► EB 8389 (diagnósticos da válvula EXPERTplus) 					
	O limite de pressão (Código 16) já não é automaticamente definido durante a inicialização:					
1.51	1.54					
	Revisões internas					
1.54	1.55					
	Código 4: a definição para 300 mm foi adicionada para a posição do pino.					
1.55	1.56					
	Revisões internas					

1 Instruções de segurança importantes


Para sua própria segurança, siga estas instruções relativas à montagem, arranque e funcionamento do dispositivo:

- O dispositivo apenas deve ser montado, colocado em funcionamento ou operado por pessoal qualificado, com experiência e familiarizado com o produto. De acordo com estas instruções de montagem e funcionamento, o pessoal qualificado é referido como indivíduos com capacidade para avaliar o trabalho que lhes é atribuído e reconhecer possíveis perigos com base na sua formação especializada, conhecimento e experiência, bem como no seu conhecimento das normas aplicáveis.
- As versões com proteção contra explosão deste dispositivo apenas devem ser utilizadas por pessoal que tenha recebido formação especial ou instruções, ou que esteja autorizado a trabalhar com dispositivos com proteção contra explosão em áreas perigosas.
- Quaisquer perigos que possam ser causados na válvula pelo fluido de processo, o sinal de pressão ou por peças em movimento devem ser evitados através da adoção de precauções adequadas.
- Se forem produzidos movimentos ou forças inadmissíveis no atuador pneumático em resultado do nível da pressão de alimentação, este deve ser limitado utilizando uma estação de redução da pressão de alimentação adequada.

Para evitar danos em qualquer equipamento, também se aplica o seguinte:

 Não utilize o posicionador com a parte de trás do posicionador/abertura de ventilação virada para cima.

A abertura de ventilação não pode estar selada ou sujeita a qualquer limitação quando o posicionador é instalado no local.



- Assume-se um transporte e armazenamento adequados.
- Não faça a ligação à terra de equipamentos de soldar elétricos perto do posicionador.

i Nota

O dispositivo com marcação CE cumpre os requisitos da diretiva 2014/34/UE e da diretiva 2014/30/UE. As declarações de conformidade da UE estão incluídas no CD-ROM em anexo.

2 Código do artigo

Posicionador	Tipo 3730-2	хх	Х	х	х	х	х	х	0	х	0	0	х	0	х	х	
--------------	-------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Com visor e autotune, sinal de comando de 4 a 20 mA, dois contactos de fim de curso por software, um contacto de alarme de falha

alaitiid	, ao iama		
Proteçõ	ão contra explosão		
Sem		0	
ATEX	II 2G Ex ia IIC T6 Gb, II 2D Ex ia IIIC T80°C Db	1	
CSA	Ex ia IIC T6, Classe I Zona 0; Classe I, II, Grupos A-G; Classe I, Zona 2; Classe I, II, Div. 2, Grupos A-G; Classe III; Caixa Tipo 4	3	
FM	Classe I, Zona O AEx ia IIC; Classe I,II,III, Div.1, Grupos A, B, C, D, E, F, G; Classe I, Div.2, Grupos A, B, C, D; Classe II,III, Div.2, Grupos F, G		
ATEX	II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	5	
JIS	Ex ia IIC T6	7	
ATEX	II 3G Ex nA IIC T6 Dc, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc	8	
Opção	(equipamento adicional)		
Contac	cto de fim de curso indutivo		
Sem			
SJ2-SN	(Contacto NC)	1	
Eletrov	álvula		
Sem			
Com, 2	24 V CC		
Transm	nissor de posição analógico		
Sem			
Com		1 0 0 0	
Sensor	de posição externo		
Sem			
Com		0 1 0	
Ligação preparada		0 2	
Sensor de fugas			
Sem			
Com		0 0 1 0	
Entrad	a binária		
Sem			

Código do artigo

Ex tc IIIC T 80°C Dc X

Posicio	nador	Tipo 3730-2	х	х	х	х	х	х	х	х	0	х	0	0	x 0	х	х
	sor e autotune, sinal de con de falha	nando de 4 a 20 mA, dois cont	tactos	de	fim	de	CU	rso	poi	r sc	oftwo	are	, um	со	ntact	o de	9
Com						0	0	0	2								
Diagná	istico																
EXPERT	「plus									4							
Materi	al da caixa																
Alumín	io (standard)											0					
Aço in	oxidável 1.4581					0						1					
Aplica	ção especial																
Sem															0		
Dispos	itivo isento de substâncias in	nibidoras de pintura													1		
Ligação	o de ar de exaustão com ¼	NPT, na parte traseira da caix	a												2		
Montag	gem de acordo com VDI/VI	DE 3847 incluindo interface													6		
Montaç ce	gem de acordo com VDI/VI	DE 3847 preparado para interf	a-												7		
	especial																
Sem																0	0
IECEx	Ex ia IIC T6T4 Gb; Ex ia	IIIC T80°C Db	1													1	2
	Ex tb IIIC T80°C Db		5													3	4
	Ex nA IIC T6T4 Gc; Ex t	: IIIC T80°C Dc	8													1	3
EAC Ex	x 1Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb X	(; Ex tb III T 80°C Db X	1													1	4
2Ex nA IIC T6/T5/T4 Gc X; 2Ex ic IIC T6/T5/T4 Gc X;																2	0


3 Conceção e princípio de funcionamento

O posicionador eletropneumático é montado em válvulas pneumáticas de controlo e é utilizado para atribuir a posição da válvula (variável controlada x) ao sinal de comando (variável de referência w). O sinal elétrico de um sistema de controlo é comparado com o curso ou ângulo rotacional da válvula de controlo e um sinal de pressão (variável de saída y) é produzido para o atuador.

O posicionador é constituído por um sistema sensor de curso (2) proporcional à resistência, um conversor analógico i/p com um amplificador pneumático a jusante (7) e a unidade eletrónica com microprocessador (5).

O posicionador está equipado com três contactos binários como standard: Uma saída de alarme de falha indica uma falha para a sala de controlo e dois contactos de fim de curso configuráveis por software são utilizados para indicar as posições finais da válvula.

A posição da válvula é transmitida como um ângulo de rotação ou um curso para o braço de recolha e para o sensor de curso (2) e fornecida a um controlador PD analógico. Um conversor A/D (4) transmite a posição da válvula para o micro-



processador (5). O controlador PD compara esta posição atual com o sinal de controlo de CC de 4 a 20 mA (sinal de comando) depois de ter sido convertido pelo conversor A/D (4). No caso de um desvio do sinal de comando a ativação do conversor i/p (6) é alterada de modo que o atuador da válvula de controlo (1) seja pressurizado ou despressurizado sobre o amplificador a jusante (7). Como resultado o elemento de fecho da válvula (por exemplo, o obturador) é movido para a posição determinada pelo sinal de comando.

O ar de alimentação é fornecido ao amplificador (7) e ao regulador de pressão (8). Um regulador de caudal intermédio (9) com definições fixas é utilizado para purgar o posicionador, garantindo ao mesmo tempo um funcionamento sem problemas do amplificador. O sinal de pressão de saída fornecido pelo amplificador pode ser limitado por software.

A restrição de caudal Q (10) é utilizada para otimizar o posicionador.

Os diagnósticos EXPERTplus expandidos estão integrados no posicionador. Estes fornecem informação sobre o posicionador e geram mensagens de diagnóstico e estado, que permitem a rápida identificação de avarias.

O posicionador é adequado para os tipos de montagem seguintes utilizando os acessórios correspondentes:

- Montagem direta em atuadores SAM-SON Tipo 3277
- Montagem em atuadores de acordo com IEC 60534-6 (NAMUR)
- Montagem de acordo com VDI/VDE 3847
- Montagem em válvulas de microcaudal Tipo 3510

 Montagem em atuadores rotativos de acordo com VDI/VDE 3845

3.1 Equipamento adicional

Eletroválvula

Se a tensão de funcionamento da eletroválvula (12) falhar, o sinal de pressão para o amplificador é ventilado para a atmosfera. Como resultado, o atuador é despressurizado e a válvula move-se para a posição de segurança.

AVISO

O comando manual é automaticamente reposto para 0% após a ativação da eletroválvula. Deve ser novamente introduzido um comando manual diferente (Código 1).

Transmissor de posição

O transmissor de posição (13) é um transmissor 2-fios e emite o sinal do sensor de curso como um sinal de 4 a 20 mA processado pelo microprocessador.

Uma vez que este sinal é emitido independentemente do sinal de entrada do posicionador (corrente mínima 3,8 mA), o curso/ângulo de rotação momentâneo é controlado em tempo real. Adicionalmente, o transmissor de posição permite que as falhas do posicionador sejam indicadas numa corrente de sinal de <2,4 mA ou >21,6 mA.

Contacto de fim de curso indutivo

Nesta versão, o veio rotativo do posicionador possui um terminal ajustável, que opera o contacto de proximidade integrado. O contacto indutivo opcional (11) está ligado a A1 enquanto o contacto de fim de curso de software restante está ligado a A2.

Sensor de posição externo

Nesta versão, apenas o sensor é montado na válvula de controlo. O posicionador está localizado separadamente da válvula. A ligação dos sinais x e y à válvula é estabelecida por cabo e tubagem para ar (não disponível com contacto de fim de curso indutivo).

Sensor de fugas

Equipando o posicionador com um sensor de fuga, é possível detetar uma fuga da sede quando a válvula está na posição fechada.

Entrada binária

Os posicionadores podem ser opcionalmente equipados com uma entrada binária. As seguinte ações podem ser despoletadas alterando o estado limite:

- Transmitir estado de comutação [predefinido]
 O estado de comutação da entrada binária é registado.
- Definir o funcionamento local da proteção contra gravação.

Enquanto a entrada binária está ativa, nenhuma alteração de definição pode ser feita no posicionador. Permitir reescrever configuração no Código 3 não está ativa.

- Comutar entre AUTO/MAN
 - O posicionador muda de modo automático C (AUTO) para modo manual (MAN) ou vice versa.
 - Esta função não é executada se o posicionador estiver no modo de posição de segurança (SAFE).
- Várias funções de diagnóstico
 ▶ EB 8389 (diagnósticos da válvula EX-PERTplus)

i Nota

- A entrada binária opcional só pode ser configurada utilizando o software TRO-VIS-VIEW e utilizando os parâmetros DD (EB 8389 nos diagnósticos da válvula EXPERTplus).
- O estado de comutação predefinido está com um contacto aberto.

3.2 Comunicação

O posicionador pode ser configurado com a Interface de Operação e Configuração SAMSON TROVIS-VIEW.

O posicionador tem, para este efeito, uma interface série para permitir a ligação da porta USB ou RS-232 de um computador ao mesmo através de um cabo adaptador.

O software TROVIS-VIEW permite ao utilizador configurar facilmente o posicionador, bem como visualizar online parâmetros do processo.

i Nota

O software TROVIS-VIEW fornece uma interface de utilizador uniforme que permite aos utilizadores configurarem e definirem parâmetros para vários dispositivos SAM-SON utilizando módulos de bases de dados específicos de dispositivos. O módulo de dispositivo pode ser descarregado gratuitamente a partir do nosso site em www.samson.de em Services > Software > TROVIS-VIEW. Encontra-se disponível mais informação sobre TROVIS-VIEW (por ex., requisitos do sistema) no nosso site e na Folha Técnica

3.3 Dados técnicos

Posicionado	Tipo 3730-2	Os dados técnicos relativos a dispositivos prote estar restringidos pelos limites especificados no						
		Montagem direta em atuadores Tipo 3277	3,6 a 30 mm					
Curso da	Ajustável	Montagem de acordo com IEC 60534-6 (NAMUR)	3,6 a 300 mm					
válvula	Ajusiavei	Montagem de acordo com VDI/VDE 3847	3,6 a 300 mm					
		Montagem em atuadores rotativos (VDI/ VDE 3845)	Ângulo de abertura de 24 a 100°					
Gama de curso	Ajustável	Ajustável dentro do curso/ângulo inicializado de rotação da válvula; o curso po ser restringido a 1/5, no máximo.						
Sinal de	Gama do sinal	4 a 20 mA · Dispositivo de dois fios, proteção co Span mínimo 4 mA	ontra inversão de polaridade ·					
comando w	Limite de destru- ição estática	100 mA						
Corrente mín	ima	3,6 mA para o visor · 3,8 mA para operação						
Impedância (de carga	Sem proteção contra explosão: ≤6 V (correspondendo a 300 Ω a 20 mA) Proteção de explosão: ≤7 V (correspondendo a 350 Ω a 20 mA)						
	Ar de alimentação	1,4 a 7 bar (20 a 105 psi)						
Ar de alimentação	Qualidade do di Densidade e idinamio max, de particulas. Classe 4 · Comendo de oleo. Classe 5 ·							
Sinal de pres	são (saída)	0 bar até à pressão de alimentação · Pode ser limitado a 1,4 bar/2,4 bar/3,7 bar ± 0,2 bar por software						
Carac- terística	Ajustável	Linear/exponencial/exponencial inversa Definido pelo utilizador (via software de operação e comunicação) Válvula borboleta, válvula de obturador rotativo e válvula de esfera segmentada: Linear/exponencial						
	Desvio	≤1 %						
Histerese		≤0,3 %						
Sensibilidade	•	≤0,1 %						
Tempo de cu	rso	Despressurizar ou pressurizar com ar, ajustável separadamente até 240 s por software						
Sentido de ação		Reversível						
Consumo de ar, estado esta- cionário		Independente do ar de alimentação aprox. 110 l _n /h						
Capaci-	Pressurizar o atua- dor com ar	A $\Delta p = 6$ bar: 8,5 $m_n^3/h \cdot A \Delta p = 1,4$ bar: 3,0 $m_n^3/h \cdot K_{Vmax(20^{\circ}C)} = 0,09$						
dade de saída de ar	Despressurizar o atuador	A $\Delta p = 6$ bar: 14,0 $m_n^3/h \cdot A \Delta p = 1,4$ bar: 4,5	$5 \text{ m}_{n}^{3}/\text{h} \cdot \text{K}_{\text{Vmax}} = 0.15$					

Posicionado	or Tipo 3730-2	Os dados técnicos relativos a dispositivos proteç estar restringidos pelos limites especificados nos					
		−20 a +80 °C Todas as versões					
Temperatura	ambiente permitida	−45 a +80 °C Com bucim metálico					
Temperatora	rambiene perminaa	Os limites de temperatura relativos a dispositivo poderão estar restringidos pelos limites especific	os protegidos contra explosão cados nos certificados de teste.				
	Temperatura	≤0,15%/10 K					
Influências	Ar de alimentação	Nenhum					
	Efeito da vibração	≤ 0,25% até 2000 Hz e 4 g de acordo com IEC 7	770				
Compatibilio	lade eletromagnética	Conformidade com EN 61000-6-2, EN 61000-6 Recomendação NAMUR NE 21	-3, EN 61326-1 e				
Ligações elé	tricas	Um bucim M20 x 1,5 para gama de aperto de 6 Disponível adicionalmente um segundo orifício ro Terminais de parafuso para cabo de secção trans	scado M20 x 1,5				
Classe de pr	roteção	IP 66/NEMA 4X					
	m sistemas de equipados com s ("SIL")	Respeitando os requisitos da IEC 61508, é fornecida a capacidade sistemática da válvula piloto relativamente à despressurização de emergência como um componente dos sistemas equipados com instrumentos de segurança.					
com sinal de	ação de emergência comando a 0 mA e eletroválvula opcional	A utilização é possível aquando da observação dos requisitos da IEC 61511 e da tolerância de avaria do hardware em sistemas de segurança equipados com instrumentos até SIL 2 (dispositivo único/HFT = 0) e SIL 3 (configuração redundante/HFT = 1).					
Proteção cor	ntra explosão	Ver Tabela Resumo de certificados de proteção contra explosão para posicionador Tipo 3730-2					
Comunicaçã	io (local)	Interface SSP SAMSON e adaptador de interface série					
Requisitos	s de software (SSP)	TROVIS-VIEW com módulo de dados 3730-2					
Contactos b	inários						
Para ligação	o a	Para ligação à entrada binária do PLC de acordo com a IEC 61131-2, P _{max} = 400 mW ou para ligação ao relé amplificador NAMUR de acordo com a EN 60947-5-6	Relé amplificador NAMUR de acordo com a EN 60947-5-6				
		software, proteção contra inversão da polaridade figuráveis (predefinições na tabela)	, livre de potencial,				
Versão		Sem proteção contra explosão	Ex				
Estado do sinal	Ativo	Não condutor	≤1,0 mA				
Jii Kii	Resposta	Condutor (R = 348Ω)	≥2,2 mA				
Um contacto	de alarme de falha,	livre de potencial					
	Versão	Sem proteção contra explosão	Ex				
Estado do sinal	Sem alarme de falha	Condutor (R = 348 Ω)	≥2,2 mA				
JIIIUI	Alarme de falha	Não condutor	≤1,0 mA				
			I .				

Conceção e princípio defuncionamento

Posicionador Tipo 3730-2	Os dados técnicos relativos a dispositivos protegidos contra explosão poderão estar restringidos pelos limites especificados nos certificados de teste.
Materiais	
Caixa	Alumínio fundido EN AC-AlSi12(Fe) (EN AC-44300) de acordo com DIN EN 1706 cromada e revestimento de tinta em pó (powder paint coated) · Versão especial: aço inoxidável 1.4581
Peças exteriores	Aço inoxidável 1.4404/316L
Bucim	Poliamida preta, M20 x 1,5
Peso	Caixa de alumínio fundido: aprox. 1,0 kg Caixa de aço inoxidável: aprox. 2,2 kg
Conformidade	C€·[H[

Opções para o Posicionador Tipo 3730-2							
Eletroválvula · Homologação de	Eletroválvula · Homologação de acordo com IEC 61508/SIL						
	24 V CC · Proteção contra inversão da polaridade · Limite de destruição estática de 40 V						
Alimentação	Consumo de corrente I = $\frac{U - 5.7 \text{ V}}{3840 \Omega}$ (correspondente a 4,8 mA a 24 V/114 mW)						
Sinal '0' (sem resposta)	<12 V (paragem de emergência a 0 V)						
Sinal '1' (resposta)	> 19 V						
Vida útil	>5 x 10 ⁶ ciclos de comutação						
K _V	0,15						
Transmissor de posição analógico	Transmissor de dois fios						
Alimentação auxiliar	12 to 30 V CC · Proteção contra inversão da polaridade · Limite de destruição estática 40 V						
Sinal de saída	4 a 20 mA						
Sentido de ação	Reversível						
Gama de operação	-10 a +114%						
Característica	Linear						
Histerese	Igual ao posicionador						
Influência de altas frequências	Igual ao posicionador						
Outras influências	Igual ao posicionador						
Alarme de falha	Pode ser emitido como sinal de corrente 2,4 ±0,1 mA ou 21,6 ±0,1 mA						

Opções para o Posicionador Tipo 3730-2					
Contacto de fim de curso indutivo Pepperl+Fuchs					
Para ligação a relé amplificador de acordo com EN 60947-5-6. Pode ser utilizado em combinação com um contacto de fim de curso de software					
Contacto de proximidade SJ2- SN	Prato de medida não detetado: ≥3 mA · Prato de medida detetado: ≤1 mA				
Sensor de posição externo					
Curso da válvula	Igual ao posicionador				
Cabo	10 m · Flexível e duradouro · Com conector M12x1 · Retardante de fogo de acordo com VDE 0472 Resistente a óleos, lubrificantes e líquidos de refrigeração, bem como outros produtos agressivos				
Temperatura ambiente permitida	-40 a +90 °C com uma ligação fixa entre o posicionador e o sensor de posição · Os limites no certificado de teste aplicam-se adicionalmente a versões com proteção contra explosão.				
Resistência a vibração	Até 10 g no intervalo de 10 a 2000 Hz				
Classe de proteção	IP 67				
Sensor de fugas · Passível de util	ização em áreas Ex				
Gama de temperaturas	-40 α +130 °C				
Binário de aperto	20 ±5 Nm				
Entrada binária · Isolada galvanicamente · Comportamento de comutação configurado por software (e.g. TROVIS-VIEW, D					
Comportamento de comutação ativo (predefinição)					
Ligação	Para comutador externo (contacto livre de potencial) ou contacto de relé				
Dados elétricos	Tensão em circuito aberto quando o contacto está aberto: máx. 10 V Corrente CC máxima de 100 mA e o valor RMS de 0,01 mA quando o contacto está fechado				
Fechado, R < 20 Ω	Estado de comutação ON (LIGADO) (predefinição)				
Contacto Aberto, $R > 400 \Omega$	Estado de comutação OFF (DESLIGADO) (predefinição)				
Comportamento de comutação p	assivo				
Ligação	Para tensão CC aplicada externamente, proteção contra inversão da polaridade				
Dados elétricos	3 a 30 V · Limite de destruição estática 40 V · Consumo de corrente 3,7 mA a 24 V				
> 6 V	Estado de comutação ON (LIGADO) (predefinição)				
Tensão <1 V	Estado de comutação OFF (DESLIGADO) (predefinição)				

Resumo de certificados de proteção contra explosão para posicionador Tipo 3730-2

Tipo		Certificação			Tipo de proteção/comentários
	-5	STCC	Número Válido até	972 01-10-2017	0Ex ia IIC T6X 2Ex s II T6X
	.21	(Ex) 1)	Número Data	PTB 00 ATEX 2158 17-08-2016	II 2G Ex ia IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
		EHL Ex	Número Data Válido até	RU-C-DE 08 B.00697 15-12-2014 14-12-2019	1Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb X; Ex tb III T 80°C Db X
		IECEx	Número Data	IECEx PTB 05.0007 29-11-2016	Ex ia IIC T6-T4 Gb; Ex ia IIIC T 80°C Db
	•	CCoE	Mediante p	pedido	
0		KCS	Número Data Válido até	11-KB4BO-0214 24-10-2011 24-10-2018	Ex ia IIC T6/T5/T4
3730		NEPSI	Número Data Válido até	GYJ14,1286 05-11-2014 04-11-2019	Ex ia IIC T4-T6 Gb
	-23	CSA	Número Data	1330129 24-05-201 <i>7</i>	Ex ia IIC T6, Classe I Zona 0; Classe I, II, Grupos A, B, C, D, E, F, G; Classe I, Zona 2; Classe I, II, Div. 2, Grupos A, B, C, D, E, F, G; Classe III; Caixa Tipo 4
		FM	Número Data	ID 3012394 11-08-2011	Classe I, Zona O AEx ia IIC; Classe I, II, III, Div.1, Grupos A, B, C, D, E, F, G; Classe I, Div.2, Grupos A, B, C, D; Classe II, III, Div.2, Grupos F, G; Tipo 4X

Ti	Tipo Certifica				Tipo de proteção/comentários	
	-25	⟨£x⟩₁)	Número Data	PTB 00 ATEX 2158 17-08-2016	II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	
		IECEx	Número Data	IECEx PTB 05.0007 29-11-2016	Ex ia IIIC T 80°C Db	
	-27	JIS		Mediante pedido		
3730	-28	(Ex) 2)	Número Data	PTB 03 ATEX 2016 X 31-08-2016	II 3G Ex nA IIC T6 Dc; II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc	
(7)		ERC Ex	Número Data Válido até	RU-C-DE 08 B.00697 15-12-2014 14-12-2019	2Ex nA IIC T6/T5/T4 Gc X 2Ex ic IIC T6/T5/T4 Gc X Ex tc IIIC T 80°C Dc X	
		IECEx	Número Data	IECEx PTB 05.0007 29-11-2016	II nA IIC T6-T4 Dc; II tc IIIC T80°C Dc	
		NEPSI	Número Data Válido até	GYJ14.1287X 05-11-2014 04-11-2019	Ex ic IIC T4-T6 Gc Ex nA IIC T4-T6 Gc	

Certificado de teste tipo CE Declaração de conformidade

4 Montagem na válvula de controlo – Peças de montagem e acessórios

AVISO

Risco de avaria devido à sequência incorreta de montagem, instalação e arranque. Mantenha a sequinte sequência.

- 1. Remova a película protetora das ligações pneumáticas.
- **2.** Monte o posicionador na válvula de controlo.
- 3. Ligue o ar de alimentação.
- 4. Ligue a energia elétrica.
- 5. Execute as definições de arranque.

O posicionador é adequado para os tipos de montagem seguintes:

- Montagem direta em atuadores SAMSON Tipo 3277
- Montagem em atuadores de acordo com IEC 60534-6 (NAMUR)
- Montagem de acordo com VDI/VDE 3847
- Montagem em válvulas de microcaudal Tipo 3510
- Montagem em atuadores rotativos

AVISO

Risco de avaria devido a montagem incorreta de peças/acessórios ou correspondência incorreta da posição do braço e do pino.

Monte o posicionador na válvula de controlo utilizando apenas as peças e os acessórios


de montagem, tal como especificado nas Tabelas 1 a 6. Respeite o tipo de montagem. Respeite a correspondência entre a posição do braço e do pino (consulte as tabelas de curso na página 21).

Posição do braço e do pino

O posicionador é adaptado ao atuador e ao curso nominal através do braço na parte de trás do posicionador e do pino inserido no braço.

As tabelas de curso na página 21 mostram a gama de ajuste máximo no posicionador. O curso que pode ser implementado na válvula é restringido pela posição de segurança selecionada e pela compressão necessária das molas do atuador.

O posicionador está equipado com o braço M (posição do pino 35) de série.



AVISO

Risco de avaria porque a braço novo não foi adaptado ao braço de medida interno. Mova o braço novo (1) uma vez o máximo possível em ambas as direções.

Tabelas de cursos

i Nota

O braço M está incluído no âmbito da entrega.

Os braços S, L, XL para montagem de acordo com IEC 60534-6 (NAMUR) estão disponíveis como acessórios (consulte a Tabela 3). O braço **XXL** está disponível mediante pedido.

Montagem direta em atuadores Tipo 3277-5 e Tipo 3277

Tamanho do atuador	Curso nominal	Gama de ajuste no posicionador 1)		Braço	Posição de pino	
[cm ²]	[mm]	Curso [mm]		necessário	correspondente	
120	7,5	5,0	а	25,0	М	25
120/175/240/350	15	7,0	а	35,0	М	35
355/700/750	30	10,0	а	50,0	М	50

Montagem de acordo com IEC 60534-6 (NAMUR)

	Válvulas SAMSON com atuador Tipo 3271		Gama de ajuste no posicionador 1) Outras válvulas de controlo		
Tamanho do atuador	Curso nominal	Curso mín.	Curso máx.	Braço	Posição de pino
[cm ²]	[mm]	[mm]	[mm]	necessário	correspondente
60 e 120 com válvula Tipo 3510	7,5	3,6	18,0	S	17
120	7,5	5,0	25,0	М	25
120/175/240/350	15	7.0	25.0	М	35
700/750	7,5	7,0	35,0	/٧١	35
355/700/750	15 e 30	10,0	50,0	М	50
1000/1400/2800	30 14,0 70,0		70,0	L	70
1000/1400/2600	60	20,0	100,0	L	100
1400/2800	120	40,0	200,0	XL	200
Consulte as especificações do fabricante	200	Consulte as	300		

Atuadores rotativos Ângulo de abertura			Braço necessário	Posição de pino correspondente
24	а	100°	M	90°

¹⁾ A gama de ajuste mín./máx. é baseada no modo de inicialização *NOM* (curso nominal)

4.1 Montagem direta

4.1.1 Atuador Tipo 3277-5

- Peças de montagem e acessórios necessários: Tabela 1 na página 50
- Respeite a tabela de cursos na página 21.

Atuador com 120 cm² (consulte Fig. 3)

Dependendo do tipo de montagem do posicionador, o sinal de pressão é encaminhado pela esquerda ou pela direita da arcada através de um orifício para a membrana do atuador. Dependendo da ação de segurança do atuador "Haste do atuador estende" ou "Haste do atuador retrai" (a válvula fecha ou abre se houver uma falha no ar de alimentação), a placa de comutação (9) deve primeiro ser montada na arcada do atuador. Alinhe a placa de comutação com o símbolo correspondente para montagem à esquerda ou à direita, de acordo com a marca (olhando para a placa de comutação).


- Monte a placa de ligações (6) ou suporte de manómetros (7) com manómetros no posicionador, certificando-se de que os dois vedantes (6.1) estão corretamente assentes.
- Retire o bujão (4) na parte de trás do posicionador e vede a saída do sinal de pressão (38) na placa de ligações (6) ou no suporte de manómetros (7) com o bujão (5) incluído nos acessórios.
- Coloque o dispositivo de arraste (3) na haste do atuador, alinhe e aperte firmemente de modo a que o parafuso de montagem fique localizado na ranhura da haste do atuador.

- 4. Monte a tampa de cobertura (10) com o lado estreito do recorte (Fig. 3, à esquerda) direcionado para a ligação do sinal de pressão. Certifique-se de que a junta (14) fica direcionada para a arcada do atuador.
- 5. Curso de 15 mm: Mantenha o pino transmissor (2) no braço M (1) na parte de trás do posicionador na posição de pino 35 (estado de entrega).
 Curso de 7,5 mm: Retire o pino transmissor (2) da posição de pino 35, reposicione-o no orifício para a posição de pino 25 e aperte firmemente.
- Insira a junta de fecho (15) na ranhura da caixa do posicionador e insira o vedante (10.1) na parte traseira da caixa.
- 7. Coloque o posicionador na tampa de cobertura (10) de forma a que o pino transmissor (2) assente no topo do dispositivo de arraste (3). Ajuste o braço (1) em conformidade e abra a tampa do posicionador para manter o veio do posicionador em posição adequada com o botão de pressão rotativo. O braço (1) deve assentar no dispositivo de arraste com a força da mola. Monte o posicionador na tampa de cobertura (10) utilizando os dois parafusos de fixação.

i Nota

O seguinte aplica-se a todos os tipos de montagem, exceto para montagem direta no Tipo 3277-5:

A saída do sinal de pressão na parte traseira deve estar vedada pelo bujão (4, Ref.^a 0180-1254) e pelo O-ring associado (Ref.^a 0520-0412).



 Monte a tampa (11) do outro lado. Certifique-se de que o bujão de exaustão está localizado na parte inferior quando a válvula de controlo é instalada para permitir que qualquer condensação de água seja escoada.

4.1.2 Atuador Tipo 3277


- Peças de montagem e acessórios necessários: Tabela 2 na página 51
- Respeite a tabela de cursos na página 21.

Atuadores com áreas efetivas de 175 a 750 cm² (consulte Fig. 4)

Monte o posicionador na arcada. O sinal de pressão é direcionado para o atuador pelo bloco de ligação (12), para atuadores com ação de segurança "haste do atuador estende" internamente através de um orifício na arcada da válvula e para "haste do atuador retrai" através de um tubo externo.

- Coloque o dispositivo de arraste (3) na haste do atuador, alinhe e aperte firmemente de modo a que o parafuso de montagem fique localizado na ranhura da haste do atuador.
- Monte a tampa de cobertura (10) com o lado estreito do recorte (Fig. 4, à esquerda) direcionado para a ligação do sinal de pressão. Certifique-se de que a junta (14) fica direcionada para a arcada do atuador.
- Para atuadores com 355, 700 ou 750 cm², retire o pino transmissor (2) no braço M (1) na traseira do posicionador da posição de pino 35, reposicione-o no orifício para a posição de pino 50 e aperte firmemente. Para atuadores 175, 240 e 350 cm² com

- curso de 15 mm, mantenha o pino transmissor (2) na posição de pino **35**.
- Insira a junta de fecho (15) na ranhura da caixa do posicionador.
- 5. Coloque o posicionador na tampa de cobertura de forma a que o pino transmissor (2) assente no topo do dispositivo de arraste (3). Ajuste o braço (1) em conformidade e abra a tampa do posicionador para manter o veio do posicionador em posição adequada com o botão de pressão rotativo. O braço (1) deve assentar no dispositivo de arraste com a força da mola. Monte o posicionador na tampa de cobertura (10) utilizando os dois parafusos de fixação.
- 6. Certifique-se de que a ponta da junta (16) que sobressai da lateral do bloco de ligação é posicionada de forma a corresponder ao símbolo do atuador referente à ação de segurança "haste do atuador estende" ou "haste do atuador retrai". Se este não for o caso, desaperte os três parafusos de aperto e levante a tampa. Rode a junta (16) 180° e volte a inserir. A versão anterior do bloco de ligação (Fig. 4, em baixo) requer que a placa de comutação (13) seja rodada de modo a alinhar o símbolo do atuador com a seta.
- 7. Coloque o bloco de ligação (12) com os vedantes associados contra o posicionador e a arcada do atuador e aperte utilizando o parafuso (12.1). Para atuadores com ação de segurança "haste do atuador estende", retire também o tampão (12.2) e monte o tubo externo do sinal de pressão.



8. Monte a tampa (11) do outro lado. Certifique-se de que o bujão de exaustão está localizado na parte inferior quando a válvula de controlo é instalada para permitir que qualquer condensação de água seja escoada.

4.2 Montagem de acordo com IEC 60534-6

- Peças de montagem e acessórios necessários: Tabela 3 na página 52
- Respeite a tabela de cursos na página 21.

Fig. 5

O posicionador é montado na válvula de controlo utilizando um suporte NAMUR (10).

Aparafuse os dois pernos (14) ao suporte (9.1) da peça de acoplamento das hastes (9), coloque a placa de arraste (3) no topo e utilize os parafusos (14.1) para aperto.


Tamanhos de atuador de 2800 cm² e 1400 cm² com curso de 120 mm:

- Para um curso de 60 mm ou menor, aperte a placa de arraste mais longa (3.1) diretamente na peça de acoplamento das hastes (9).
- Para um curso que exceda 60 mm, monte primeiro o suporte (16) e, em seguida, a placa de arraste (3) ao suporte em conjunto com os pernos (14) e parafusos (14.1).
- Monte o suporte NAMUR (10) na válvula de controlo da seguinte forma:
 - Para montagem na arcada NAMUR, utilize um parafuso M8 (11) e uma

- anilha de bloqueio dentada diretamente no orifício da arcada.
- Para Montagem em válvulas com arcada tipo colunas, utilize dois pernos em U (15) à volta da arcada. Alinhe o suporte NAMUR (10) em conformidade com a escala em relevo de modo a que a ranhura da placa de arraste (3) fique alinhada centralmente com o suporte NAMUR no curso médio da válvula.
- Monte a placa de ligações (6) ou suporte de manómetros (7) com manómetros no posicionador, certificando-se de que os dois vedantes (6.1) estão corretamente assentes.
- 4. Selecione o tamanho do braço (1) M, L ou XL necessário e a posição de pino de acordo com o tamanho do atuador e o curso de válvula indicados na tabela de cursos na página 21.

Caso seja necessária outra posição de pino que não a posição **35** com o braço **M**, ou braço de tamanho **L** ou **XL**, proceda da seguinte forma:

- Aperte o pino transmissor (2) no orifício do braço correspondente (posição de pino conforme especificado na tabela de cursos). Utilize apenas o pino transmissor mais comprido (2) incluído no kit de montagem.
- Coloque o braço (1) no veio do posicionador e aperte utilizando a anilha de pressão (1.2) e a porca (1.1).
 Mova o braço uma vez o máximo possível em ambas as direções.
- Coloque o posicionador no suporte NAMUR de forma a que o pino transmissor (2) pouse na ranhura da placa de arraste (3, 3.1). Ajuste o braço (1) em conformidade.



Aperte o posicionador no suporte NAMUR utilizando ambos os parafusos de montagem.

4.3 Montagem de acordo com VDI/VDE 3847

Os posicionadores Tipo 3730-2xxx0xxxx0x0060xx e Tipo 3730-2xxx0xxxx0x0070xx com purga de ar da câmara da mola do atuador podem ser montados em conformidade com VDI/ VDE 3847.

O posicionador Tipo 3730-2xxx0xxxx0x00000xx sem purga de ar da câmara da mola do atuador pode ser montado em conformidade com VDI/ VDE 3847.

Este tipo de montagem permite substituir rapidamente o posicionador enquanto o processo está a decorrer bloqueando o ar no atuador.

O sinal de pressão pode ser bloqueado no atuador desapertando o parafuso de retenção vermelho (20) e rodando o bloqueador de ar (19) na parte inferior do bloco adaptador.

Montagem no atuador Tipo 3277 (consulte Fig. 6)


 Peças de montagem e acessórios necessários: Tabela Tabela 44 na página 52

Monte o posicionador na arcada tal como indicado em Fig. 6. O sinal de pressão é direcionado para o atuador pela placa de ligação (12), para atuadores com ação de segurança "haste do atuador estende" internamente através de uma perfuração na ar-

cada da válvula e para "haste do atuador retrai" através de tubagem externa.

Para ligação do posicionador é necessária apenas a porta Y1. A porta Y2 pode ser utilizada para purga de ar da câmara da mola.


- Coloque o dispositivo de arraste (3) na haste do atuador, alinhe e aperte firmemente de modo a que o parafuso de montagem fique localizado na ranhura da haste do atuador.
- Coloque o suporte adaptador (6) no posicionador e monte utilizando os parafusos (6.1). Certifique-se de que os vedantes assentam corretamente. Para posicionadores com purga de ar, retire o tampão (5) antes de montar o posicionador. Para posicionadores sem purga de ar, substitua o bujão (4) por um bujão de exaustão.
- 3. Para atuadores com 355, 700 ou 750 cm², retire o pino transmissor (2) no braço M (1) na traseira do posicionador da posição de pino 35, reposicione-o no orifício para a posição de pino 50 e aperte firmemente.
 Para atuadores de 175, 240 e 350 cm² com curso de 15 mm, mantenha o pino transmissor (2) na posição de pino 35.
- 4. Insira a junta de fecho (6.2) na ranhura do suporte adaptador (6).
- Insira a junta de fecho (17.1) na placa de comutação (17) e monte a placa de comutação no bloco adaptador (13) utilizando os parafusos (17.2).
- Monte a placa cega (18) na placa de comutação (17) utilizando os parafusos (18.1). Certifique-se de que os vedantes assentam corretamente.



i Nota

É possível montar também uma eletroválvula em vez da placa cega (18). A orientação da placa de comutação (17) determina a posição de montagem da eletroválvula. Alternativamente, é possível montar uma placa restritora (AB 11).

- 7. Insira os parafusos (13.1) através dos orificios intermédios do bloco adaptador (13).
- Coloque a placa de ligações (12) em conjunto com o vedante (12.1) nos parafusos (13.1) de acordo com a ação de segurança "haste do atuador estende" ou "haste do atuador retrai". A ação de segurança aplicada é determinada alinhando a ranhura do bloco adaptador (13) com a ranhura da placa de ligações (12) (Fig. 7).



Monte o bloco adaptador (13) em conjunto com a placa de ligações (12) no atuador utilizando os parafusos (13.1).

- Insira o bujão de exaustão (11.1) na ligação Exaus.
- Para a ação de segurança "haste do atuador estende", vede a porta Y1 com um bujão.

Para a ação de segurança "haste do atuador retrai", ligue a porta Y1 à ligação do sinal de pressão do atuador.

Coloque o posicionador com o bloco adaptador (13) de forma a que o pino transmissor (2) assente no topo do dispositivo de arraste (3). Ajuste o braço (1) em conformidade e abra a tampa do posicionador para manter o veio do posicionador em posição adequada com o botão de pressão rotativo.

O braço (1) deve assentar no dispositivo de arraste com a força da mola.

Aperte o posicionador no bloco adaptador (13) utilizando os dois parafusos de aperto (6.3). Certifique-se de que a junta de fecho (6.2) assenta corretamente.

12. Monte a tampa (11) do outro lado da arcada. Certifique-se de que o bujão de exaustão está localizado na parte inferior quando a válvula de controlo é instalada para permitir que qualquer condensação de água seja escoada.

Montagem em arcada NAMUR (consulte Fig. 8)

- Peças de montagem e acessórios necessários: Tabela 4 na página 52
- Respeite a tabela de cursos na página 21.
- Válvulas Série 240, tamanho de atuador até 1400-60 cm²: Aparafuse os dois pernos (14) ao suporte da peça de acoplamento das hastes ou diretamente à peça de acoplamento das hastes (dependendo da versão), coloque a placa de arraste (3) no topo e utilize os parafusos (14.1) para aperto.

Válvula Tipo 3251, 350 a 2800 cm²: Aperte a placa de arraste mais longa (3.1) no suporte da peça de acoplamento das hastes ou diretamente à peça de acoplamento das hastes (dependendo da versão).

Válvula Tipo 3254, 1400-120 a 2800 cm²: Aparafuse os dois pernos (14) ao suporte (16). Aperte o suporte (16) na peça de acoplamento das hastes, coloque a placa de arraste (3) no topo e utilize os parafusos (14.1) para aperto.

Monte o posicionador na arcada NAMUR como indicado em Fig. 8.

 Para montagem na arcada NAMUR, aparafuse o bloco de montagem NAMUR (10) diretamente no orifício existente na arcada utilizando o parafuso e a anilha de bloqueio dentada (11). Alinhe a marca da peça de montagem NAMUR (no lado marcado como '1') para um curso de 50%. Para montagem em válvulas com arcada tipo colunas utilize a peça de adaptação (15), que é colocada em torno da arcada: aparafuse os quatro pernos no bloco de montagem NAMUR (10). Coloque o bloco de montagem NAMUR na haste e posicione a peça de adaptação (15) no lado oposto. Utilize as porcas e anilhas de bloqueio dentadas para fixar a peça de adaptação nos pernos. Alinhe a marca da peça de montagem NAMUR (no lado marcado como '1') para um curso de 50%.

- 3. Coloque o suporte adaptador (6) no posicionador e monte utilizando os parafusos (6.1). Certifique-se de que os vedantes assentam corretamente. Para posicionadores com purga de ar, retire o tampão (5) antes de montar o posicionador. Para posicionadores sem purga de ar, substitua o bujão (4) por um bujão de exaustão.
- Selecione o tamanho do braço (1) M, L ou XL necessário e a posição de pino de acordo com o tamanho do atuador e o curso de válvula indicados na tabela de cursos na página 21.

Caso seja necessária outra posição de pino que não a posição 35 com o braço M, ou braço de tamanho L ou XL, proceda da seguinte forma:

 Aperte o pino transmissor (2) no orifício do braço correspondente (posição de pino conforme especificado na tabela de cursos). Utilize apenas o pino transmissor mais comprido (2) incluído no kit de montagem.

Montagem na válvula de controlo – Peças de montagem e acessórios

- Coloque o braço (1) no veio do posicionador e aperte utilizando a anilha de pressão (1.2) e a porca (1.1).
- Mova o braço uma vez o máximo possível em ambas as direções.
- 5. Insira a junta de fecho (6.2) na ranhura do suporte adaptador.
- Insira a junta de fecho (17.1) na placa de comutação (17) e monte a placa de comutação no bloco adaptador (13) utilizando os parafusos (17.2).
- Monte a placa cega (18) na placa de comutação utilizando os parafusos (18.1). Certifique-se de que os vedantes assentam corretamente.
- i Nota


É possível montar também uma eletroválvula em vez da placa cega (18). A orientação da placa de comutação (17) determina a posição de montagem da eletroválvula. Alternativamente, é possível montar uma placa restritora (AB 11).

- Aperte o bloco adaptador (13) ao bloco de montagem NAMUR utilizando os parafusos (13.1).
- Insira o bujão de exaustão na ligação Exaus.
- Coloque o posicionador no bloco adaptador (13) de forma a que o pino transmissor (2) assente no topo da placa de arraste (3, 3.1). Ajuste o braço (1) em conformidade.

Aperte o posicionador no bloco adaptador (13) utilizando os dois parafusos de

- aperto (6.3). Certifique-se de que a junta de fecho (6.2) assenta corretamente.
- 11. Para atuadores de simples efeito sem purga de ar, ligue a porta Y1 do bloco adaptador à ligação do sinal de pressão do atuador. Vede a porta Y2 com um bujão.

Para atuadores de duplo efeito e atuadores com purga de ar, ligue a porta Y2 do bloco adaptador à ligação do sinal de pressão da segunda câmara do atuador ou à câmara da mola do atuador.



4.4 Montagem em válvulas de microcaudal Tipo 3510

Fig. 9

- Peças de montagem e acessórios necessários: Tabela 3 na página 52
- Respeite a tabela de cursos na página 21.

O posicionador é montado na arcada da válvula utilizando um suporte.

- Aperte o suporte (9.1) na peça de acoplamento das hastes.
- Aparafuse os dois pernos (9.2) ao suporte (9.1) da peça de acoplamento das hastes (9), coloque a placa de arraste (3) no topo e utilize os parafusos (9.3) para aperto.
- Monte a escala de indicação de curso (acessórios) no lado exterior da arcada utilizando os parafusos sextavados (12.1), assegurando que a escala está alinhada com a peça de acoplamento das hastes.
- Aperte a barra sextavada (11) no lado exterior da arcada aparafusando os parafusos M8 (11.1) diretamente nos orifícios da arcada
- Aperte o suporte (10) à barra sextavada utilizando o parafuso sextavado (10.1), anilha e anilha de bloqueio dentada.
- Monte a placa de ligações (6) ou suporte de manómetros (7) com manómetros no posicionador, certificando-se de que os dois vedantes estão corretamente assentes.
- Desaperte o braço M standard (1) incluindo o pino transmissor (2) do veio do posicionador.

- Coloque o braço S (1) e aperte o pino transmissor (2) no orifício para a posição de pino 17.
- Coloque o braço S no veio do posicionador e aperte firmemente utilizando a anilha de pressão (1.2) e a porca (1.1). Mova o braço uma vez o máximo possível em ambas as direcões.
- 10. Coloque o posicionador no suporte (10) de forma a que o pino transmissor deslize para a ranhura da placa de arraste (3). Ajuste o braço (1) em conformidade. Fixe o posicionador no suporte (10) utilizando ambos os parafusos.

4.5 Montagem em atuadores rotativos

Fig. 11

- Peças de montagem e acessórios necessários: Tabela 5 na página 53
- Respeite a tabela de cursos na página 21.


O posicionador é montado em atuadores rotativos utilizando dois pares de suportes.

Antes de montar o posicionador no atuador rotativo SAMSON Tipo 3278, monte o adaptador (5) à extremidade livre do veio do atuador rotativo.

i Nota

Ao ligar o posicionador como descrito abaixo, é imperativo que a direção de rotação do atuador seja respeitada.

 Coloque o dispositivo de arraste (3) no veio ranhurado do atuador ou do adaptador (5).



Montagem na válvula de controlo - Peças de montagem e acessórios

- Coloque o disco de acoplamento (4) com o lado plano virado para o atuador no dispositivo de arraste (3). Consulte a Fig. 11 para alinhar a ranhura de modo a corresponder à direção de rotação quando a válvula está na posição fechada.
- 3. Fixe o disco de acoplamento (4) e dispositivo de arraste (3) firmemente no veio do atuador utilizando o parafuso (4.1) e a anilha de pressão (4.2).
- Aperte o par de suportes inferiores (10.1) com as curvaturas direcionadas para o interior ou para o exterior (dependendo do tamanho do atuador) no atuador. Posicione o par de suportes superiores (10) e aperte.
- Monte a placa de ligações (6) ou suporte de manómetros (7) com manómetros no posicionador, certificando-se de que os dois vedantes estão corretamente assentes. Os atuadores rotativos sem mola de




Fig. 10: Montagem do disco de acoplamento no Tipo 3278

- duplo efeito requerem a montagem de um amplificador de inversão do lado das ligações pneumáticas do posicionador (consulte a secção 4.6).
- 6. Desaperte o pino transmissor standard (2) do braço M (1) do posicionador. Utilize o pino transmissor metálico (Ø 5 mm) incluído no kit de montagem e aparafuse firmemente no orifício para a posição do pino 90°.
- 7. Coloque o posicionador no suporte superior (10) e aperte firmemente. Tendo em consideração a direção de rotação do atuador, ajuste o braço (1) de modo a encaixar o pino transmissor na ranhura do disco de acoplamento (4) (Fig. 11). É necessário assegurar que o braço (1) fique paralelo ao lado longo do posicionador quando o atuador se encontra a meio do seu ângulo de rotação.
- Cole a escala adesiva (4.3) no disco de acoplamento de modo a que a ponta da seta indique a posição fechada e a sua leitura seja fácil quando a válvula está instalada.

4.5.1 Versão robusta


Fig. 13

 Peças de montagem e acessórios necessários: Tabela 5 na página 53

Ambos os kits de montagem contêm todas as peças de montagem necessárias. As peças para o tamanho de atuador utilizado têm de ser selecionadas a partir do kit de montagem. Prepare o atuador e monte o adaptador neces-

Prepare o atuador e monte o adaptador necessário fornecido pelo fabricante do atuador.

 Monte a caixa (10) no atuador rotativo. Em caso de montagem VDI/VDE, colo-




- que espaçadores (11) por baixo, se necessário.
- Para atuadores rotativos SAMSON
 Tipo 3278 e VETEC \$160, aparafuse o adaptador (5) na extremidade livre do veio ou coloque o adaptador (5.1) no veio do atuador VETEC R. Coloque o adaptador (3) nos atuadores Tipo 3278, VETEC \$160 e VETEC R. Para a versão VDI/VDE, este passo depende do tamanho do atuador.
- Fixe a etiqueta adesiva (4.3) no acoplamento de forma a que a parte amarela da etiqueta fique visível na janela da caixa quando a válvula está aberta (OPEN).
 São fornecidas etiquetas adesivas com símbolos informativos que podem ser aplicadas na caixa, se necessário.
- 4. Aperte o disco de acoplamento (4) no veio ranhurado do atuador ou do adap-
- Atuador com rotação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio 10 4 Atuador com rotação no sentido dos ponteiros do relógio Pig. 12: Direção de rotação

- tador (3) utilizando o parafuso (4.1) e a anilha de pressão (4.2).
- Desaperte o pino transmissor standard (2) do braço M (1) do posicionador. Fixe o pino transmissor (Ø5 mm) incluído no kit de montagem para a posição de pino a 90°.
- 6. Monte a placa de ligações (6) se precisa de uma rosca G ¼ ou suporte de manómetros (7) com manómetros no posicionador, certificando-se de que os dois vedantes (6.1) estão corretamente assentes. Os atuadores rotativos sem mola de duplo efeito requerem a utilização de um amplificador de inversão no lado das ligações pneumáticas da caixa do posicionador (consulte a secção 4.6).
- Para atuadores com um volume inferior a 300 cm³, aplique a restrição (Ref.ª 1400-6964) na saída do sinal de pressão do posicionador (ou na saída do suporte de manómetros ou placa de ligações).
- Coloque o posicionador na caixa (10) e aparafuse firmemente. Tendo em consideração a direção de rotação do atuador, ajuste o braço (1) de modo a encaixar o pino transmissor na ranhura correta (Fig. 12).

4.6 Amplificador de inversão para atuadores de duplo efeito

Para utilização com atuadores de duplo efeito, o posicionador tem de ser equipado com um amplificador de inversão, por ex., amplificador de inversão SAMSON Tipo 3710 (consulte as Instruções de Montagem e Operação EB 8392).



Montagem na válvula de controlo - Peças de montagem e acessórios

Caso seja utilizado um amplificador de inversão diferente (item N.º 1079-1118 ou 1079-1119), siga as instruções de montagem descritas na secção 4.6.1.

O seguinte aplica-se a todos os amplificadores de inversão:

O sinal de pressão do posicionador é fornecido na saída 1 do amplificador de inversão. Uma pressão oposta, cuja soma com a pressão da saída 1, iguala a pressão de alimentação (Z) é aplicada na saída 2. A seguinte relação aplica-se:

saída 1 + saída 2 = Pressão de alimentação (Z).

Ligue a saída 1 à ligação do sinal de pressão no atuador que leva a que a válvula abra quando a pressão aumenta.

Ligue a saída 2 à ligação do sinal de pressão no atuador que leva a que a válvula feche quando a pressão aumenta.

→ Coloque o comutador AIR TO OPEN/ AIR TO CLOSE no posicionador na posição AIR TO OPEN.

i Nota

A forma como as saídas são marcadas depende do amplificador de inversão utilizado:

- **Tipo 3710:** Saída $1/2 = Y_1/Y_2$
- 1079-1118 e 1079-1119: Saída 1/2 = A₁/A₂

4.6.1 Amplificador de inversão (1079-1118 ou 1079-1119)

Fig. 14

 Monte a placa de ligações (6) dos acessórios da Tabela 5 no posicionador. Cer-

- tifique-se de que ambos os O-rings (6.1) assentam corretamente.
- Enrosque as porcas especiais (1.3) dos acessórios do amplificador de inversão nos orifícios da placa de ligações.
- Insira a junta (1.2) na reentrância do amplificador de inversão e deslize ambos os parafusos especiais côncavos (1.1) nos orifícios de ligação A₁ e Z.
- 4. Coloque o amplificador de inversão na placa de ligações (6) e aparafuse firmemente utilizando ambos os parafusos especiais (1.1).
- Utilize uma chave (8 mm) para aparafusar os filtros incluídos (1.6) nos orifícios de ligação A₁ e Z.

AVISO

Poderá ocorrer uma fuga descontrolada de ar da ligação do sinal de pressão. Não retire o bujão (1.5) do amplificador de inversão.


i Nota

O vedante de borracha (1.4) não é necessário e pode ser removido quando é utilizado um bujão.

 Após a inicialização, defina o Código 16 (Limite de pressão) para No (Não).

Montagem de manómetro

Seguir as instruções de montagem da Fig. 14. Aparafuse um suporte de manómetro nas ligações **A**₁ e **Z**.



Suporte de G ¼ 1400-7106 manómetros ¼ NPT 1400-7107

Manómetros para ar de alimentação Z e saída A₁ como indicado nas Tabelas 1 a 7.

4.7 Montagem de sensor de posição externo



Posicionador com sensor montado numa válvula de microcaudal

 Peças de montagem e acessórios necessários: Tabela 7 na página 54

Na versão de posicionador com sensor de posição externo, o sensor localizado numa caixa separada é montado através de uma placa ou suporte na válvula de controlo. A monitorização do curso é equivalente à de um dispositivo standard.

O posicionador pode ser montado numa parede ou num tubo.

Para a ligação pneumática é necessário montar uma placa de ligações (6) ou um su-

porte de manómetros (7) no posicionador, dependendo do acessório escolhido. Certifique-se de que os vedantes (6.1) estão inseridos corretamente (consulte Fig. 5, em baixo à direita).

Para as ligações elétricas é incluído um cabo de ligação de 10 metros com conectores M12x1 no âmbito da entrega.

i Nota


- Adicionalmente, as instruções nas secções 5.1 e 5.2 são aplicáveis às ligações pneumáticas e elétricas.
 - O funcionamento e a configuração são descritos nas secções 7 e 8.
- Desde 2009, a parte de trás do sensor de posição (20) está equipada com dois pinos que funcionam como limitadores mecânicos para o braço (1). Se este sensor de posição for montado utilizando peças de montagem antigas, é necessário perfurar dois orifícios de Ø 8 mm na placa de montagem/suporte (21). É disponibilizado um modelo para este propósito. Ver Tabela 7.

4.7.1 Montagem do sensor de posição com montagem direta

Atuador Tipo 3277-5 com 120 cm2 (Fig. 15)

O sinal de pressão do posicionador é direcionado pela ligação do sinal de pressão da placa de comutação (9, Fig. 15 esquerda) para a câmara da membrana do atuador. Para prosseguir, comece por aparafusar a placa de comutação (9) incluída nos acessórios na arcada do atuador.

- Rode a placa de comutação (9) de modo a que o símbolo correto para a ação de segurança "haste do atuador estende" ou "haste do atuador retrai" fique alinhada com a marcação (Fig. 15, abaixo).
- Certifique-se de que a junta da placa de comutação (9) é inserida corretamente.
- A placa de comutação tem orifícios roscados com roscas NPT e G. Vede a ligação roscada não utilizada com o vedante de borracha e o bujão.



Atuador Tipo 3277 com 175 a 750 cm²:

O sinal de pressão é direcionado para a ligação na lateral da arcada do atuador para a versão com ação de segurança "haste do atuador estende". Para a ação de segurança "haste do atuador retrai" é utilizada a ligação na caixa superior da membrana. A ligação na lateral da arcada deve estar equipada com um bujão de exaustão (acessórios).

Montagem do sensor de posição

- Coloque o braço (1) do sensor na posição intermédia e mantenha nessa posição. Desenrosque a porca (1.1) e retire o braço em conjunto com a anilha de pressão (1.2) do veio do sensor.
- Aparafuse o sensor de posição (20) na placa de montagem (21).
- 3. Dependendo do tamanho do atuador e do curso nominal da válvula, determine que braço e posição do pino transmissor (2) devem ser utilizadas a partir da tabela de cursos na página 21. O posicionador é fornecido com o braço M na posição de pino 35 no sensor. Se necessário, retire o pino transmissor (2) da respetiva posição e mova-o para o orificio da posição de pino recomendada e aperte firmemente.
- Coloque o braço (1) e a anilha de pressão (1.2) no veio do sensor. Mova o braço para a posição intermédia e fixe nessa posição. Aparafuse a porca (1.1).
- Coloque o dispositivo de arraste (3) na haste do atuador, alinhe e aperte firmemente de modo a que o parafuso de

- montagem fique localizado na ranhura da haste do atuador.
- 6. Coloque a placa de montagem em conjunto com o sensor na arcada do atuador de modo a que o pino transmissor (2) assente no topo do dispositivo de arraste (3). Este deve assentar com a força da mola. Aperte a placa de montagem (21) na arcada do atuador utilizando ambos os parafusos de fixação.
- Monte a tampa (11) do outro lado. Certifique-se de que o bujão de exaustão está localizado na parte inferior quando a válvula de controlo é instalada para permitir que qualquer condensação de água seja escoada.

4.7.2 Montagem do sensor de posição com montagem de acordo com IEC 60534-6

 Peças de montagem e acessórios necessários: Tabela 7 na página 54


Fig. 16

- Coloque o braço (1) do sensor na posição intermédia e mantenha nessa posição. Desenrosque a porca (1.1) e retire o braço em conjunto com a anilha de pressão (1.2) do veio do sensor.
- Aparafuse o sensor de posição (20) no suporte (21).

O braço **M** standard incluído com o pino transmissor (2) na posição **35** foi concebido

para atuadores de 120 a 350 cm² com um curso nominal de 15 mm. Para atuadores com outras dimensões ou cursos, selecione a posição do braço e do pino a partir da tabela de cursos na página 21. O kit de montagem inclui braços de tamanho L e XL.

- Coloque o braço (1) e a anilha de pressão (1.2) no veio do sensor. Mova o braço para a posição intermédia e fixe nessa posição. Aparafuse a porca (1.1).
- Aparafuse os dois pernos (14) ao suporte (9.1) da peça de acoplamento das hastes (9), coloque a placa de arraste (3) no topo e utilize os parafusos (14.1) para aperto.
- Coloque o suporte com o sensor na arcada NAMUR de modo a que o pino transmissor (2) assente na ranhura da placa de arraste (3) e, em seguida, apa-



EB 8384-2 PT 4:

rafuse o suporte utilizando os respetivos parafusos de fixação na válvula.


4.7.3 Montagem do sensor de posição na válvula de microcaudal Tipo 3510

 Peças de montagem e acessórios necessários: Tabela 7 na página 54

Fig. 17

- Coloque o braço (1) do sensor na posição intermédia e mantenha nessa posição.
 Desaperte a porca (1.1) e retire o braço M (1) standard em conjunto com a anilha de pressão (1.2) do veio do sensor.
- 2. Aparafuse o sensor de posição (20) no suporte (21).

- Selecione o braço \$ (1) dos acessórios e aparafuse o pino transmissor (2) no orificio da posição de pino 17. Coloque o braço (1) e a anilha de pressão (1.2) no veio do sensor. Mova o braço para a posição intermédia e fixe nessa posição. Aparafuse a porca (1.1).
- 4. Coloque o dispositivo de arraste (3) na peça de acoplamento das hastes da válvula, alinhe em ângulo reto e aparafuse firmemente.
- Posicione o suporte (21) com o sensor de posição na arcada da válvula e aparafuse firmemente, certificando-se de que o pino transmissor (2) desliza para a ranhura do dispositivo de arraste (3).



4.7.4 Montagem em atuadores rotativos

 Peças de montagem e acessórios necessários: Tabela 7 na página 54


Fig. 18

- Coloque o braço (1) do sensor na posição intermédia e mantenha nessa posição. Desenrosque a porca (1.1) e retire o braço em conjunto com a anilha de pressão (1.2) do veio do sensor.
- 2. Aparafuse o sensor de posição (20) na placa de montagem (21).
- Substitua o pino transmissor (2) normalmente montado no braço (1) pelo pino transmissor metálico (Ø 5 mm) dos acessórios e aparafuse-o no orifício para a posição de pino a 90°.

 Coloque o braço (1) e a anilha de pressão (1.2) no veio do sensor. Mova o braço para a posição intermédia e fixe nessa posição. Aparafuse a porca (1.1).

Siga as instruções que descrevem a montagem do posicionador standard na secção 4.5.

Em vez do posicionador, monte o sensor de posição (20) com a respetiva placa de montagem (21).



4.8 Montagem do sensor de fugas

Fig. 19

Normalmente, a válvula de controlo é fornecida com o posicionador e o sensor de fugas já montados.


Se o sensor de fugas for montado após a instalação da válvula ou se for montado noutra válvula de controlo, proceda da forma descrita a seguir.

AVISO

Risco de avaria devido a aperto incorreto. Aperte o sensor de fugas com um binário de 20 ±5 Nm. A ligação roscada M8 na arcada NAMUR deve ser utilizada preferencialmente para montar o sensor (Fig. 19).

Se o posicionador for montado diretamente no atuador (montagem direta), as interfaces NAMUR em ambos os lados da arcada da válvula podem ser utilizadas para montar o sensor de fugas.

O arranque do sensor de fugas é descrito detalhadamente nas Instruções de funcionamento do diagnóstico de válvula EXPERTplus.



4.9 Montagem de posicionadores com caixas em aço inoxidável

Os posicionadores com caixas em aço inoxidável requerem peças de montagem totalmente construídas em aço inoxidável ou isentas de alumínio.

i Nota

A placa de ligações pneumática e o suporte de manómetros estão disponíveis em aço inoxidável (números de encomenda indicados abaixo). O amplificador de inversão pneumático Tipo 3710 também está disponível em aço inoxidável.

Placa de	G 1/4	1400-7476
ligações	1/4 NPT	1400-7477
(aço inoxidável)		
Suporte de	G 1/4	1402-0265
manómetros	1/4 NPT	1400-7108
(aço inoxidável)		

As tabelas 1 a 6 aplicam-se para montagem de posicionadores com caixas em aço inoxidável com as seguintes restrições:

Montagem direta

Podem ser utilizados todos os kits de montagem da Tabela 1 e Tabela 2. O bloco de ligação não é necessário. A versão em aço inoxidável da placa de ligações pneumática direciona o ar internamente para o atuador.

Montagem de acordo com IEC 60534-6 (arcada NAMUR ou montagem em arcada tipo colunas)

Podem ser utilizados todos os kits de montagem da Tabela 3 e a placa de ligações em aço inoxidável.

Montagem em atuadores rotativos

Podem ser utilizados todos os kits de montagem da Tabela 5, exceto para as versões robustas. Placa de ligações em aço inoxidável.

4.10 Função de purga de ar para atuadores de simples efeito

O ar de instrumentos que sai do posicionador é desviado para a câmara das molas do atuador para proporcionar proteção contra corrosão no interior do atuador. É necessário ter em conta:

Montagem direta no Tipo 3277-5 (haste estende FA/haste retrai FE)

A função de purga de ar realiza-se automaticamente.

Montagem direta no Tipo 3277, 175 a 750 cm²

FA: Retire o tampão (12.2, Fig. 4) no bloco de ligação preto e estabeleça uma ligação pneumática à câmara da mola no lado ventilado



Montagem possivelmente incorreta quando são utilizados blocos de ligação em alumínio com revestimento de tinta em pó (powder-paint-coated) antigos. A montagem de blocos de ligação antigos em alumínio com revestimento de tinta em pó (powder-paint-coated) deve ser executada tal como descrito nas secções Montagem de acordo com IEC 60534-6 (arcada NAMUR ou montagem em arcada tipo colunas) e Montagem em atuadores rotativos.

FE: A função de purga de ar realiza-se automaticamente.

Montagem de acordo com IEC 60534-6 (arcada NAMUR ou montagem em arcada tipo colunas) e em atuadores rotativos

O posicionador requer uma ligação adicional para o ar de exaustão poder ser ligado ao atuador. É utilizado um adaptador disponível como acessório com esta finalidade:

Casquilho roscado G ¼ 0310-2619 (M20 x 1,5) ¼ NPT 0310-2550

i Nota

O adaptador utiliza uma das ligações M20 x 1,5 na caixa, o que significa que apenas é possível instalar **um** bucim.

Caso sejam utilizados outros acessórios para despressurizar o atuador (ex., eletroválvula, amplificador de caudal, válvula de exaustão rápida), este ar de exaustão também deve ser incluído na função de purga. A ligação do adaptador no posicionador deve ser protegida com uma válvula de retenção (por ex., a válvula de retenção G ½, Ref. 8502-0597) montada na tubagem. Caso contrário, a pressão na caixa do posicionador será superior à pressão ambiente e irá danificar o posicionador quando os componentes de exaustão responderem repentinamente.

4.11 Peças de montagem e acessórios necessários

Tabela 1: Montagem direta no atuador Tipo 3277-5 (Fig. 3)			Ref. [□]
Peças de mon-	Versão standard para atuadores de 120 cm² ou inferiores		1400-7452
tagem	Versão compatível com pintura para atuadores de 120 cm² ou inferiores		1402-0940
	Placa de comutação antiga para atuador Tipo 3277-5xxx	xxx. 00 (antigo)	1400-6819
	Placa de comutação nova para atuador Tipo 3277-5xxxx	xx. 01 (novo) 1)	1400-6822
Acessórios pa- ra o atuador	Placa de ligações nova para atuador Tipo 3277-5xxxxxx.01 (r	novo) ¹⁾ , G ½ e ½ NPT	1400-6823
Ta o alloadol	Placa de ligações antiga para atuador Tipo 3277-5xxxxxx.00 (antigo): G 1/8 Placa de ligações antiga para atuador Tipo 3277-5xxxxxx.00 (antigo): 1/8 NPT		1400-6820
			1400-6821
	DI 1: ~ (/)	G 1/4	1400-7461
	Placa de ligações (6)	1/4 NPT	1400-7462
	S	G 1/4	1400-7458
Acessórios pa- ra posiciona-	Suporte de manómetros (7)	1/4 NPT	1400-7459
dor	Kit de montagem de manómetros (8) até um máx. de 6	Aço inoxidável/ latão	1402-0938
	bar (saída/alimentação)	Aço inoxidável/ aço inoxidável	1402-0939

Apenas podem ser utilizadas placas de comutação e de ligação novas com atuadores novos (Índice 01). As placas antigas e novas não são intermutáveis.

Montagem na válvula de controlo – Peças de montagem e acessórios

Tabela 2: /	Montagem direta no atuador Tipo 3277 (Fig. 4)			Ref. [□]	
Peças de	Versão standard para atuadores 175, 240, 350, 355, 700, 750 cm ²			1400-7450	
montagem	Versão compatível com pintura para atuadores 175, 240, 350, 355, 700, 750 cm ²			1402-094	
			Aco	G 1/4/ G 3/8	1402-097
		175 cm ²	, -	1/4 NPT/3/8 NPT	1402-097
		17.5 CIII	Aco inoxidável	G 1/4/G 3/8	1402-097
			Aço moxidavei	1/4 NPT/3/8 NPT	1402-097
			Aco	G 1/4/G 3/8	1400-644
		240 cm ²	,-	1/4 NPT/3/8 NPT	1402-091
		240 Cm-	Aco inoxidável	G 1/4/G 3/8	1400-644
			Aço inoxidavei	1/4 NPT/3/8 NPT	1402-091
			Aco	G 1/4/G 3/8	1400-644
		350 cm ²	,	1/4 NPT/3/8 NPT	1402-091
	Tubagem com uniões roscadas	330 cm²	Aco inoxidável	G 1/4/G 3/8	1400-644
	– para ação de segurança		Aço inoxidavei	1/4 NPT/3/8 NPT	1402-091
	"haste do atuador retrai" – com purga de ar da câmara superior da membrana		Aço Aço inoxidável	G 1/4/G 3/8	1402-097
		355 cm ²		1/4 NPT/3/8 NPT	1402-097
Acessórios		333 cm²		G 1/4/G 3/8	1402-097
				1/4 NPT/3/8 NPT	1402-098
			Aço	G 1/4/G 3/8	1400-644
		7002		1/4 NPT/3/8 NPT	1402-091
		700 cm ²	Aço inoxidável	G 1/4/G 3/8	1400-644
				1/4 NPT/3/8 NPT	1402-091
				G 1/4/G 3/8	1402-097
		7502	Aço	1/4 NPT/3/8 NPT	1402-098
		750 cm ²	Aço inoxidável	G 1//G 3/8	1402-097
			Aço inoxidavel	1/4 NPT/3/8 NPT	1402-098
	Dl d- l:~		G 1/4		1400-881
	Bloco de ligação com vedantes e parafuso		1/4 NPT		1402-090
	Kit de montagem de manómetros ate	é um máx. de	Aço inoxidável/la	ıtão	1402-093
	6 bar (saída/alimentação)		Aço inoxidável/aço inoxidável		1402-093

Tabela 3: Montagem em colunas NAMUR ou válvulas de controlo com arcada tipo colunas (diâmetro de coluna de 20 a 35 mm) de acordo com IEC 60534-6 (Fig. 5 e Fig. 9)				liâmetro de
Curso em	Braço	Para atuador		Ref. ^a
7,5	S	Tipo 3271-5 com 60/120 cm² em válvula de microcaudo	al Tipo 3510 (Fig. 9)	1402-0478
5 a 50	M 1)	Atuadores de outros fabricantes e Tipo 3271 com áreas efe cm ²	tivas de 120 a 750	1400-7454
14 a 100	L	Atuadores de outros fabricantes e Tipo 3271 com 1000 e 1	400-60 cm ²	1400-7455
40 a 200	XL	Atuadores de outros fabricantes e Tipo 3271 com 1400-120 e 2800 cm² com curso de 120 mm		1400-7456
		Tipo 3271 com 1400-120 e 2800 cm² com curso de 30/6	O mm ²⁾	1400-7466
30 ou 60	L	Suportes de montagem para atuadores lineares Emerson e Masoneilan (adicional- mente, é necessário um kit de montagem de acordo com IEC 60534-6, dependen- do do curso). Ver linhas acima.		1400-6771
		Valtek Tipo 25/50		1400-9554
	ы	P ~ (/)	G 1/4	1400-7461
	Placa de ligações (6)		1/4 NPT	1400-7462
	C		G 1/4	1400-7458
Acessórios	Suporte	de manómetros (7)	metros (7) 1/4 NPT 1/4	
		contagon do manémetros até um máy, de 6 har (caída /ali-	Aço inoxidável/latão	1402-0938

O braço M vem montado no dispositivo standard (incluído no âmbito da entrega)

mentação)

Kit de montagem de manómetros até um máx. de 6 bar (saída/ali-

Aco inoxidável/aco

inoxidável

1402-0939

Tabela 4: Montagem de acordo com VDI/VDE 3847 (Fig. 6 e Fig. 8)					
Posicionador	es eletropneumáticos com interface VDI/VDE 3847	(Tipo 3730-2x	xx0xxxx0x0070xx)	Ref. [□]	
	Adaptador de interface			1402-0257	
	Kit de montagem para montagem no atuador SAMSON Tipo 3277 com 175 a 750 cm ²				
	Kit de montagem para montagem no atuador SAMSON Tipo 3271 ou atuadores não SAMSON				
Pecas de	Placa de ligações, incluindo ligação para purga de ar da câmara da mola do atuador	Alumínio	ISO 228/1-G1/4	1402-0268	
montagem			1/4-18 NPT	1402-0269	
		Aco	ISO 228/1-G1/4	1402-0270	
			1/4-18 NPT	1402-0271	
	Leitor de curso para curso de válvula até 100 mm				
	Leitor de curso para curso de válvula de 100 a 200 mm (apenas atuador SAMSON Tipo 3271)				

²¹ Em conjunto com o volante lateral Tipo 3273 com um curso nominal de 120 mm, são necessários adicionalmente um suporte (0300-1162) e dois parafusos escareados (8330-0919).

Tabela 5:	: Montagem em atuadores rotativos (Fig. 10 e Fig. 11)		
	Montagem de acordo com VDI/VDE 3845 (setembro de 2010); consulte a secção 15.1 para detalhes		
	A superfície do atuador corresponde ao nível de fixação 1		
	Tamanho AA1 a AA4, versão com suporte em aço CrNiMo		1400-7448
	Tamanho AA1 a AA4, versão robusta		1400-9244
	Tamanho AA5, versão robusta (ex., Air Torque 10 000)		1400-9542
<u> </u>	A superfície do suporte corresponde ao nível de fixação 2, ve	rsão robusta	1400-9526
Peças de montagem	Montagem em atuadores rotativos com ângulo de abertura m de fixação 2	áx. de 180°, nível	1400-8815 e 1400-9837
	Montagem em SAMSON Tipo 3278 com 160/320 cm², suporte em a	ço CrNiMo	1400-7614
	Montagem em SAMSON Tipo 3278 com 160 cm² e em VETEC Tipo S160, Tipo R e Tipo M, versão robusta		1400-9245
	Montagem em SAMSON Tipo 3278 com 320 cm² e em VETEC Tipo S320, versão robusta		1400-5891 e 1400-9526
	Montagem em Camflex II		1400-9120
	DI 11: ~ //)	G 1/4	1400-7461
	Placa de ligações (6)	1/4 NPT	1400-7462
Acessórios	(1400-7458
Acessorios	Suporte de manómetros (7)	1/4 NPT	1400-7459
	Kit de montagem de manómetros até um máx. de 6 bar (saída/ali-	Aço inox./latão	1402-0938
	mentação)	Aço inox./latão	1402-0939

Tabela 6: Acessórios gerais			Ref. [□]
Amplificador de inversão para atua	Amplificador de inversão para atuadores de duplo efeito		
	Plástico preto (gama de aperto de 6 a 12 mm)		8808-1011
	Plástico azul (gama de aperto de 6 a	12 mm)	8808-1012
Bucim M20 x 1,5,	Latão niquelado (gama de aperto de é	5 a 12 mm)	1890-4875
	Latão niquelado (gama de aperto de 1	0 a 14 mm)	1922-8395
	Aço inoxidável 1.4305 (gama de aperto de 8 a 14,5 mm)		8808-0160
A -l	Alumínio, revestimento em pó (powder-coated)		0310-2149
Adaptador M20 x 1,5 a ½ NPT Aço inoxidável		1400-7114	
Kit para montagem posterior de um contacto de fim de curso indutivo 1 x SJ2-SN		1402-1770	
DE/EN (entrega standard)		1990-0761	
Tampa de cobertura com lista de pa	râmetros e instruções de funcionamento	EN/ES	1990-3100
EN/FR		1990-3142	
TROVIS-VIEW 6661 com módulo para Tipo 3730-2			
Adaptador de interface série (interface SAMSON SSP para porta RS-232 num computador)			1400-7700

Montagem na válvula de controlo – Peças de montagem e acessórios

Tabela 6: Acessórios gerais	Ref. [□]
Adaptador de interface USB isolado (interface SAMSON SSP para porta USB num computador) incluindo CD-ROM TROVIS-VIEW	1400-9740

Tabela 7: Monta	agem de sensor de posição externo		Ref. [□]
Modelo para montagem de sensor de posição em peças de montagem antigas. Consulte a nota na página 42			1060-0784
	Peças de montagem para atuadores de 12	1400-7472	
	Placa de ligações (9, antiga) para atua-	G 1/8	1400-6820
Montagem direta	dor Tipo 3277-5xxxxxx.00	1/8 NPT	1400-6821
Monagem ancia	Placa de ligações (nova) para atuador Tipo	o 3277-5xxxxxx. 01 (novo) 1)	1400-6823
	Peças de montagem para atuadores com 1 Consulte Fig. 15 (direita).	75, 240, 350, 355 e 700 cm ² .	1400-7471
Montagem NAMUR	Peças de montagem para montagem em a ou XL. Ver Fig. 16.	rcada NAMUR utilizando o braço L	1400-7468
Montagem em válvulas de microcaudal Tipo 3510	Peças de montagem para atuador Tipo 32	71 com 60 cm². Ver Fig. 17.	1400-7469
	VDI/VDE 3845 (setembro de 2010); consulte a secção 15.1 para detalhes.		
	A superfície do atuador corresponde ao nível de fixação 1		
	Tamanho AA1 a AA4 com		
	acoplamento, versão com su	1400-7473 1400-9384	
Montagem em atuadores	'	Tamanho AA1 a AA4, versão robusta	
rotativos	Tamanho AA5, versão rob	1400-9992	
	A superfície do suporte corresponde ao nível de fixação 2, versão robusta		1400-9974
	SAMSON Tipo 3278 com 160 cm² e VETEC Tipo S160 e Tipo R, versão robusta		1400-9385
	SAMSON Tipo 3278 com 320 cm² e VETEC Tipo S320, versão robusta		
	DI 11: ~ (/)	G 1/4	1400-7461
	Placa de ligações (6)	1/4 NPT	1400-7462
	S 1 1 7 1 7	G 1/4	1400-7458
Acessórios para	Suporte de manómetros (7)	1/4 NPT	1400-7459
posicionador	Kit de montagem de manómetros até um	Aço inoxidável/latão	1402-0938
	máx. de 6 bar (saída/alimentação)	Aço inoxidável/aço inoxidável	1402-0939
	Suporte para montar o posicionador numa parede (Nota: as peças de fixação devem ser fornecidas no local da instalação uma vez que as fundações das paredes variam de local para local).		0309-0184

¹⁾ Apenas podem ser utilizadas placas de ligação novas com atuadores novos (Índice 01). As placas antigas e novas não são intermutáveis.

5 Ligações

A ADVERTÊNCIA

Risco de lesão quando a haste do atuador se estende ou retrai.

Não toque nem bloqueie a haste do atuador.

Q AVISO

Risco de avaria devido a sequência incorreta de montagem, instalação e arranque. Mantenha a sequinte sequência.

- 1. Remova a película protetora das ligações pneumáticas.
- 2. Monte o posicionador na válvula de controlo.
- 3. Ligue o ar de alimentação.
- 4. Ligue a energia elétrica.
- 5. Execute as definições de arranque.

5.1 Ligações pneumáticas

AVISO

Avaria devido a ligação incorreta do ar de alimentação.

Não ligue o ar comprimido diretamente às uniões roscadas na caixa do posicionador. Rosque as uniões na placa de ligações, no bloco de manómetros ou no bloco de ligação dos acessórios.

As ligações pneumáticas da placa de ligações, do bloco de manómetros e do bloco de ligação existem opcionalmente em ¼ NPT e em G ¼. Podem-se usar acessórios para tubo de metal ou cobre ou tubo de plástico.

AVISO

Risco de avaria devido a incumprimento da qualidade de ar necessária.

Apenas deve ser utilizado ar de alimentação seco e isento de óleo e poeiras.

Leia as instruções de manutenção relativas a estações redutoras de pressão a montante. Ventile exaustivamente todas as linhas de ar antes de estabelecer as ligações das mesmas.

Se o posicionador estiver montado diretamente no atuador Tipo 3277, a ligação da pressão de saída do posicionador para o atuador é fixa. Em montagens conforme IEC 60534-6 (NAMUR), o sinal de pressão pode ser encaminhado para a câmara superior ou inferior do atuador, dependendo da ação de segurança "haste do atuador estende" ou "haste do atuador retrai".

Para atuadores rotativos, aplicam-se as especificações de ligação do fabricante.

5.1.1 Manómetros

Para monitorizar o ar de alimentação (alimentação) e o sinal de pressão (saída), é recomendável a montagem de manómetros.

5.1.2 Pressão de alimentação

A pressão de ar de alimentação depende da gama de pressão e do sentido de operação do atuador (ação de segurança).

A gama de pressão é indicada na chapa de identificação como gama de pressão ou gama de sinal de pressão, dependendo do atuador. O sentido de ação é assinalado com FA ou FE, ou com um símbolo.

Haste do atuador estende FA (AIR TO OPEN)

Falha-fecha (para válvulas de globo ou de ângulo):

Pressão de alimentação necessária = Valor superior da gama de pressão + 0,2 bar, pelo menos, 1,4 bar.

Haste do atuador retrai FE (AIR TO CLOSE)

Falha-abre (para válvulas de globo ou de ângulo):

Para válvulas de fecho estanque, o sinal de pressão máximo pst_{max} é estimado da seguinte forma:

$$pst_{max} = F + \frac{d^2 \cdot \pi \cdot \Delta p}{4 \cdot A}$$
 [bar]

d = Diâmetro da sede [cm]

Δp = Pressão diferencial na válvula [bar]

A = Área da membrana do atuador [cm²]

F = Valor superior da gama de pressão do atuador [bar]

Caso não existam especificações, calcular da seguinte forma:

Pressão de alimentação necessária = Valor superior da gama de pressão + 1 bar

5.1.3 Sinal de pressão (saída)

O sinal de pressão na saída (38) do posicionador pode ser limitado a 1,4 bar, 2,4 bar ou 3,7 bar no Código 16.

A limitação não está ativada [No] ([Não]) por predefinição.

5.2 Ligações elétricas

A PERIGO

Risco de ferimentos fatais por formação de atmosfera explosiva.

Os seguintes regulamentos aplicam-se à instalação em áreas perigosas: EN 60079-

14: 2008 (VDE 0165, Parte 1) Atmosferas Explosivas – Conceção, Seleção e Construção de Instalações Elétricas.

A ADVERTÊNCIA

Uma ligação elétrica incorreta irá tornar insegura a proteção contra explosões.

Respeite a designação dos terminais.

Não desaperte os parafusos lacados no interior ou na caixa.

Não exceda os valores máximos permitidos especificados nos certificados de exame CE de tipo ao interligar equipamento elétrico intrinsecamente seguro $(U_i \text{ ou } U_0, I_i \text{ ou } I_0, P_i \text{ ou } P_0, C_i \text{ ou } C_0 \text{ e } L_i \text{ ou } L_0).$

Seleção de cabos e fios

Cumpra a **cláusula 12 da EN 60079-14: 2008** (VDE 0165, Parte 1) para instalação dos circuitos intrinsecamente seguros.

A cláusula 12.2.2.7 aplica-se ao utilizar cabos e fios multicondutores com mais de um circuito de segurança intrinsecamente seguro.

A espessura radial do isolamento de um condutor para materiais de isolamento comuns (ex.: polietileno) não pode ser inferior a 0,2 mm. O diâmetro de um fio individual

num condutor de enrolamento fino não deve ser inferior a 0,1 mm. Proteja as pontas do condutor. Quando dois cabos ou fios separados são usados para uma ligação, é possível instalar um bucim adicional. Sele as entradas de cabos não utilizadas com tampões cegos. Monte o equipamento utilizado em temperaturas ambiente inferiores a -20 °C com bucins metálicos.

Equipamento para utilização na zona 2/ zona 22

Em equipamento operado de acordo com o tipo de proteção Ex nA II (equipamento não produtor de faísca) em conformidade com EN 60079-15:2003, os circuitos podem ser ligados, interrompidos ou comutados enquanto alimentados apenas durante a instalação, manutenção ou reparação.

O equipamento ligado a circuitos com limite de energia com proteção do tipo Ex nL (equipamento com energia limitada) em conformidade com EN 60079-15: 2003 pode ser comutado sob condições normais de funcionamento.

Os valores máximos permitidos especificados na declaração de conformidade e na respetiva adenda aplicam-se ao interligar o equipamento com circuitos com energia limitada no tipo de proteção Ex nL IIC.

Entrada de cabo

Entrada de cabo com bucim M20 x 1,5, gama de aperto 6 a 12 mm. Existe um segundo orifício roscado M20 x 1,5 na caixa que pode ser utilizado para uma ligação adicional, se necessário. Os terminais de parafusos destinam-se a secções transversais de fios de 0,2 a 2,5 mm². Aperte os parafusos entre 0,5 a 0,6 Nm. Os cabos para o sinal de comando devem ser ligados aos terminais 11 e 12 na caixa.

Use unicamente uma fonte de corrente. **OVERLOAD** (SOBRECARGA) aparece no visor quando o sinal de comando excede 22 mA.

AVISO

A ligação de uma fonte de tensão (U ≥ 7 V ou U ≥ 2 V quando ligada ao polo errado) pode danificar o posicionador.
Use unicamente uma fonte de corrente e nunca uma fonte de tensão.

Geralmente não é necessário ligar o posicionador à terra. Contudo, caso seja necessário, este condutor pode ser ligado dentro do dispositivo.

Dependendo da versão, o posicionador está equipado com contactos de fim de curso indutivos e/ou uma eletroválvula.

O transmissor de posição funciona num circuito de dois fios

A tensão de alimentação usual é 24 V CC. Tendo em conta a resistência dos cabos de alimentação, a tensão nos terminais do transmissor de posição pode ser entre pelo menos 12 e 30 V CC no máximo.

Consulte a Fig. 20 ou a etiqueta no bloco terminal



Avaria devido à queda de corrente abaixo do mínimo permitido.

Não deixe o sinal de comando cair abaixo de 3,8 mA.


Acessórios

Bucim M20 x 1,5	Ref. [□]
Plástico preto	
(gama de aperto de 6 a 12 mm)	8808-1011
Plástico azul (gama de aperto de 6 a 12 mm)	8808-1012
Latão niquelado (gama de aperto de 6 a 12 mm)	1890-4875
Latão niquelado (gama de aperto de 10 a 14 mm)	1922-8395
Aço inoxidável 1.4305 (gama de aperto de 8 a 14,5 mm)	8808-0160

Adaptador M20 x 1,5 a ½ NPT	Ref. [□]
Alumínio, revestido ("powder-coated")	0310-2149
Aço inoxidável	1400-7114

i Nota

Nos posicionadores para montagem de acordo com VDI/VDE 3847, a designação dos terminais dos contactos de fim de curso 41/42 e 51/52 bem como as palavras OPEN (ABRIR) e CLOSED (FECHADO) pode ser alterada se a etiqueta do terminal que está impressa em ambos os lados for invertida.



5.2.1 Relé amplificador

Para o funcionamento dos contactos de fim de curso, devem-se ligar relés amplificadores nos circuitos de saída. Para garantir o funcionamento fiável do posicionador, os amplificadores devem respeitar os valores limite dos circuitos de saída conforme a EN 60947-5-6.

Cumpra os regulamentos relevantes para instalação em áreas perigosas.

Para aplicações em áreas seguras (áreas não perigosas), os contactos de fim de curso podem ser ligados diretamente à entrada binária do PLC de acordo com a ICE 61131. Isto aplica-se à gama de operação standard para entradas digitais de acordo com a cláusula 5.2.1.2 da ICE 61131-2 com a tensão nominal de 24 V CC.

6 Comandos de funcionamento e leituras

Botão de pressão rotativo

O botão de pressão rotativo está localizado sob a capa protetora frontal. O posicionador é operado no local utilizando o botão de pressão rotativo:

Rode : Selecione códigos e valores Prima : confirme a seleção.

Comutador AIR TO OPEN/AIR TO CLOSE


- AIR TO OPEN aplica-se a uma válvula que abre quando o sinal de pressão aumenta.
- AIR TO CLOSE aplica-se a uma válvula que fecha quando o sinal de pressão aumenta.


O sinal de pressão é a pressão pneumática à saída do posicionador aplicada ao atuador.

Restrição de caudal Q

A restrição de caudal Q é utilizada para adaptar o fornecimento de ar ao tamanho do atuador. Dependendo da necessidade de caudal de ar do atuador, estão disponíveis dois ajustes fixos.

- Para atuadores inferiores a 240 cm² e com uma ligação de sinal de pressão na lateral (Tipo 3271-5), definir restrição para MIN SIDE.
- Para ligação na parte traseira (Tipo 3277-5), definir restrição para MIN BACK
- Para atuadores 240 cm² e maiores, definir MAX SIDE para uma ligação lateral e MAX BACK para uma ligação na parte traseira





Leituras

Os ícones atribuídos a determinados códigos, parâmetros e funções são indicados no visor

Modos de funcionamento:

- 🧷 (modo manual)

O posicionador segue o comando manual (Código 1) em vez do sinal em mA.

intermitente: O posicionador não foi inicializado. Operação possível apenas através do comando manual (Código 1).

– G (modo automático)

O posicionador encontra-se em operação de laço fechado e segue o sinal em mA.

S SAFE

O posicionador despressuriza a saída. A válvula move-se para a posição de segurança mecânica.

Gráfico de barras:

Nos modos manual e automático , as barras indicam o desvio do sinal de comando que depende do sinal (+/-) e do valor. É apresentado um elemento de barra por cada 1% de desvio do sinal de comando.

Se o posicionador não tiver sido inicializado, (intermitente no visor), o gráfico de barras indica a posição do braço em graus em relação ao eixo longitudinal. Um elemento de barra corresponde a um ângulo de rotação de aproximadamente 5°.

O quinto elemento de barra fica intermitente (leitura > 30°) se o ângulo de rotação permitido for excedido, sendo necessário verificar a posição do braço e do pino.

Mensagens de estado

- ■ Alarme de manutenção
- Manutenção obrigatória/ Manutenção necessária
- 🥕 pisca: fora da especificação

Estes ícones indicam a ocorrência de um erro.

É possível atribuir um estado classificado a cada erro. As classificações podem ser "Sem mensagem", "Manutenção necessária", "Manutenção obrigatória" e "Alarme de manutenção" (consulte a ► EB 8389 nos diagnósticos da válvula EXPERTplus).

⇒ Permitir configuração

Indica que os códigos marcados com um asterisco (*) na lista de códigos estão ativados para configuração (consulte a secção 14).

6.1 Interface série

O posicionador deve ser alimentado com pelo menos 4 mA.

O posicionador pode ser ligado diretamente ao computador através da interface série local e do seu adaptador.

O software de operação é o TROVIS-VIEW com o módulo do dispositivo T.3730-2 instalado

7 Arranque e definições

AVISO

Risco de avaria devido a sequência incorreta de montagem, instalação e arranque. Mantenha a seguinte sequência.

- Remova a película protetora das ligações pneumáticas.
- 2. Monte o posicionador na válvula de controlo.
- 3. Ligue o ar de alimentação.
- 4. Ligue a energia elétrica.
- 5. Execute as definições de arranque.

Leitura depois de ligar a energia elétrica:

tEStinG é apresentado no visor e aparece o ícone de alarme de falha lintermitente no ecrã quando o **posicionador não tiver sido inicializado**. A leitura indica a posição do braço em graus em relação ao eixo longitudinal.



Leitura quando o posicionador ainda não tiver sido inicializado

O Código 0 é apresentado quando um **posicionador tiver sido inicializado**. O posicionador está no último modo de funcionamento ativo.

A ADVERTÊNCIA

Risco de lesão quando a haste do atuador se estende ou retrai.

Não toque nem bloqueie a haste do atuador.

i Nota

O posicionador executa um teste na fase de arranque enquanto desempenha em simultâneo a sua tarefa de automação.

Durante a fase de arranque, a operação local não é restringida, contudo o acesso de gravação é limitado.

Execute as definições de arranque na sequência abaixo descrita (secção 7.1 à secção 7.6).

7.1 Definir a posição de segurança

Defina a posição de segurança da válvula (0%) tendo em consideração o tipo de válvula e o sentido de ação do atuador. Posicione o comutador AIR TO OPEN/AIR TO CLOSE em conformidade:

Definição AIR TO OPEN

O sinal de pressão abre a válvula, por ex., para uma válvula com posição de segurança fechada

A definição AIR TO OPEN aplica-se sempre a atuadores de duplo efeito.

- Definição AIR TO CLOSE

O sinal de pressão fecha a válvula, por ex., para uma válvula com posição de segurança aberta

Para verificação: depois de concluir com sucesso a inicialização, o visor do posicionador deve indicar 0% quando a válvula está fechada e 100% quando a válvula está aberta. Se não for o caso, mude a posição do comutador e reinicialize o posicionador.

i Nota

A posição do comutador é pedida antes da uma inicialização. Depois de concluir uma inicialização, mudar a posição do comutador não tem qualquer efeito na operação do posicionador.

7.2 Ajustar a restrição de caudal Q




Fig. 23: Restrição de caudal Q Definicão MAX BACK/MIN SIDE

A restrição de caudal Q é utilizada para adaptar o fornecimento de ar ao tamanho do atuador

- Os atuadores com um tempo de curso
 1 s, por ex., aturadores lineares com uma área efetiva menor do que 240 cm², necessitam de um caudal de ar reduzido (MIN).
- Os atuadores com um tempo de curso ≥
 1 s, não necessitam de um caudal de ar reduzido (MAX).

A posição da restrição de caudal Q também depende do modo como o sinal de pressão é encaminhado para o atuador em **atuadores SAMSON**:

 A posição "SIDE" aplica-se a atuadores com uma ligação de sinal de pressão lateral, por exemplo, Tipo 3271-5.

- A posição "BACK" aplica-se a atuadores com uma ligação de sinal de pressão traseira, por exemplo, Tipo 3277-5.
- A posição de restrição "SIDE" aplica-se sempre a atuadores de outros fabricantes.

Resumo · Posição da restrição de caudal Q*

Sinal de curso pressão	<1 s	≥ls
Ligação lateral	MIN SIDE	MAX SIDE
Ligação traseira	MIN BACK	MAX BACK

^{*} As posições intermédias não são permitidas.

AVISO

As modificações das definições de arranque podem levar a um funcionamneto incorreto. O posicionador deve ser novamente inicializado depois de alterar a posição da restricão de caudal.

7.3 Adaptar a direção de visualização

A apresentação de dados no visor do posicionador pode ser rodada 180° para a adaptar ao modo como o posicionador é montado.



Direção de leitura para instalação com as ligações pneumáticas à direita



Direção de leitura para instalação com as ligações pneumáticas à esquerda

Para inverter a direção de visualização, proceda do seguinte modo:

Rode \bigoplus \rightarrow Código 2

Prima 🕏, Código 2 pisca.

Rode ⊕ → Direção de leitura pretendida Prima ⊕ para confirmar a direção de leitura.

7.4 Limitar o sinal de pressão

Se a força máxima do atuador puder causar danos na válvula, o sinal de pressão deve ser limitado.

Ative a configuração no posicionador antes de limitar o sinal de pressão:

i Nota

Se não introduzir definições durante 120 segundos, a função de configuração permitida torna-se inválida.



Permitir configuração Predefinição: **No**

Rode ⊕ → Código 3, visor: No

Prima , Código 3 pisca.

Rode \bigoplus \rightarrow YES

Prima [⊕], visor: [⇒]

Limitar o sinal de pressão:



Limite de pressão Predefinição: **No** Rode ⊗ → Código 16

Prima , Código 16 pisca.

Rode até ser apresentado o limite de pressão pretendido (1,4/2,4/3,7 bar).

Prima para confirmar a definição do limite de pressão.

7.5 Verificar a gama de operação do posicionador

Para verificar a montagem mecânica e o funcionamento correto, a válvula deve ser deslocada ao longo da gama de operação do posicionador no modo manual com o comando manual.

Selecionar o modo manual 🤼



Modo de funcionamento Predefinição: **MAN**

Rode ⊕ → Código 0

Prima , Código 0 pisca.

Rode ⊕ → MAN

Prima . O posicionador muda para o modo manual (?).

Verificar a gama de operação:



Comando manual w (é indicado o ângulo atual de rotação)

Rode ⊕ → Código 1

Prima , Código 1 e ícone piscam.

Rode até que o posicionador produza a pressão de ar necessária para a válvula de controlo se mover até à sua posição final, e a gama do curso/ângulo possa ser verificada.

É indicado o ângulo de rotação do braço na parte de trás do posicionador. Um braço horizontal (posição intermédia) é igual a 0°.

Para assegurar que o posicionador está a funcionar corretamente, as barras exteriores não devem estar intermitentes enquanto a válvula se move através da gama de operação.

Para sair do Código 1, prima o botão de pressão rotativo (🕒).

A gama permitida foi excedida quando o ângulo visualizado for maior do que 30° e a barra exterior esquerda ou direita ficar intermitente. O posicionador muda para a posição de segurança (SA-FE).

Depois de cancelar a posição de segurança (SAFE) (consulte a secção 8.2.2) é **absolutamente** necessário verificar a posição do braço e do pino, tal como descrito na secção 4.

A ADVERTÊNCIA

Risco de lesão quando a haste do atuador se estende ou retrai.

Antes de mudar o braço ou posição do pino, desligue o ar de alimentação e a energia elétrica auxiliar.

7.6 Inicialização

AVISO

O processo é perturbado pelo movimento da haste do atuador.

Não inicialize o posicionador com o processo em marcha, efetue a inicialização apenas durante o arranque com as válvulas de corte fechadas.

Um sinal de pressão acima do limite máximo permitido danificará a válvula.

Antes de começar a inicialização, verifique o sinal de pressão máximo permitido da válvula de controlo. Se for necessário, limite o sinal de pressão ligando uma válvula redutora a montante.

Avaria devido a alterações na montagem ou na instalação.

Reponha o posicionador para as respetivas predefinições e reinicie-o depois de o montar noutro atuador ou quando a posição de montagem tiver sido alterada.

Durante a inicialização, o posicionador adapta-se de um modo ótimo às condições de atrito e ao sinal de pressão requerido pela válvula de controlo. O tipo e a extensão da auto-adaptação dependem do modo de inicialização selecionado:

- Gama máxima (MAX) (gama standard)
 Modo de inicialização para arranque simples de válvulas com duas posições mecânicas finais claramente definidas, por ex., válvulas de três vias (consulte a secção 7.6.1)
- Gama nominal (NOM)
 Modo de inicialização para todas as válvulas de globo (consulte a secção 7.6.2)

- Gama selecionada manualmente (MAN)
 Modo de inicialização para válvulas de
 globo com uma gama (curso) nominal
 desconhecida (consulte a secção 7.6.3)
- Calibração de substituição (SUb)
 Este modo permite que um posicionador seja substituído enquanto a instalação está em funcionamento, com a menor perturbação (consulte a secção 7.6.4).

i Nota

Para operação normal, comece simplesmente a inicialização premindo a tecla INIT depois de montar o posicionador na válvula e depois de definir a posição de segurança e a restrição de caudal. O posicionador pode trabalhar com as respetivas predefinições. Se for necessário, faça um reset (consulte a secção 7.8).



Leituras alternadas Inicialização em execução O ícone depende do modo de inicialização selecionado



Gráfico de barras indicando o progresso da inicialização



Inicialização bem-sucedida. Posicionador no modo automático (Ĉ) O tempo necessário para um processo de inicialização depende do tempo de curso do atuador e pode demorar vários minutos. Depois de uma inicialização bem-sucedida, o posicionador funciona em operação em laço fechado indicado pelo respetivo ícone G. Uma avaria leva a que o processo seja cancelado. O erro de inicialização aparece no visor de acordo com a forma como foi classificado pela compilação de estados. Consulte a secção 8.3.

i Nota

Quando o Código 48 - h0 = YES (SIM), depois de terminada a inicialização começam a ser criados automaticamente os gráficos de referência (sinal de comando estacionário d1 e histerese d2) necessários ao diagnóstico. Isto é indicado por **tESt** e **d1** ou **d2** no visor numa sequência alternada. Um erro durante a criação dos gráficos de referência é indicado no visor pelo Código 48 - h1 e pelo Código 81.

Os gráficos de referência não têm qualquer efeito sobre a operação em laço fechado.

Posição de segurança AIR TO CLOSE

Se o comutador estiver definido para AIR TO CLOSE, o posicionador muda automaticamente o sentido de ação para aumentar/diminuir (기외) após a conclusão da inicialização. Isto resulta na seguinte atribuição entre o sinal de comando e a posição da válvula:

		Sinal de comando	
Posição de	Sentido de	Válvula	
segurança	ação	FECHADA	ABERTA
		em	em
Haste do atua- dor estende (FA)	77	0 %	100 %
AIR TO OPEN			
Haste do atua- dor retrai (FE)	ИZ	100 %	0 %
AIR TO CLOSE			

A função de fecho estanque foi ativada.

Defina o Código 15 (posição final w>) para 99% **para válvulas de três vias.**

Cancelar um processo de inicialização

Um processo de inicialização em execução pode ser cancelado premindo o botão de pressão rotativo (). STOP aparece durante três segundos e o posicionador muda para a posição de segurança.

Saia da posição de segurança de novo com o Código O (consulte a secção 8.2.2).

7.6.1 MAX – Inicialização baseada na gama máxima

O posicionador determina o curso/ângulo de rotação desde a posição FECHADA até ao limite mecânico oposto e adopta este curso/ângulo de rotação como gama de operação de 0 a 100%.

Permitir configuração:

i Nota

Se não introduzir definições durante 120 segundos, a função de configuração permitida torna-se inválida.



Predefinição: No

Rode ⊕ → Código 3, visor: No

Prima , Código 3 pisca.

Rode \bigoplus \rightarrow YES

Prima [⊕], visor: [⇒]

Selecione o modo de inicialização:



Predefinição **MAX**

Rode ⊕ → Código 6

Prima 倒.

Rode \bigoplus \rightarrow MAX

Prima para confirmar MAX como o modo de inicialização.

Começar a inicialização:

→ Prima a tecla INIT.

O curso nominal/ângulo de rotação é indicado em % depois da inicialização. O Código 5 (gama nominal) permanece bloqueado.

Os parâmetros de valor inferior da gama de curso/ângulo (Código 8) e valor superior da gama de curso/ângulo (Código 9) também só podem ser visualizados e modificados em %.

Para uma leitura em mm/°, introduza a posição do pino (Código 4).

Introduza a posição do pino:



Posição do pino

Rode ⊕ → Código 4

Prima , Código 4 pisca.

Rode → Posição do pino no braço (consulte a secção relevante)

Prima . A leitura da gama nominal é apresentada em mm/°.

NOM - Inicialização 7.6.2 baseada na gama nominal

O sensor calibrado permite que o curso efetivo da válvula seja definido com muita precisão. Durante o processo de inicialização, o posicionador verifica se a válvula de controlo se pode mover ao longo da gama nominal indicada (curso ou ângulo) sem colisões. Se for este o caso, a gama nominal indicada é adotada com os limites de valor inferior de gama de curso/ângulo (Código 8) e valor superior de gama de curso/ângulo (Código 9) como gama de operação.

i Nota

O curso máximo possível deve ser sempre maior do que o curso nominal introduzido. Se este não for o caso, a inicialização é cancelada automaticamente (Códiao de mensagem de erro 52) porque não foi possível atingir o curso nominal.

Permitir configuração:

i Nota

Se não introduzir definições durante 120 segundos, a função de configuração permitida torna-se inválida.



Predefinição: No

Rode
→ Códiao 3, visor: No

Prima , Código 3 pisca.


Rode ⊕ → YES

Prima ⊕, visor: ⇒

Introduza a posição do pino e a gama nominal:



Posição do pino Predefinição: No



Gama nominal (bloqueada com Código 4 =

Arranque e definições

Rode ⊕ → Código 4 Prima ⊕, Código 4 pisca.

Rode → Posição do pino no braço (consulte a secção relevante)

Prima .

Rode ⊕ → Código 5

Prima , Código 5 pisca.

Rode ⊕ → Curso nominal da válvula

Selecione o modo de inicialização:



Modo de inicialização. Predefinicão MAX

Rode ⊕ → Códiao 6

Prima , Código 6 pisca.

Rode ⊕ → NOM

Prima para confirmar NOM como modo de inicialização.

Comecar a inicialização:

- → Prima a tecla INIT.
- → Depois da inicialização, verifique o sentido de ação (Código 7) e, se necessário, altere-o

7.6.3 MAN - Inicialização baseada na gama selecionada manualmente

Antes de começar a inicialização, desloque manualmente a válvula de controlo para a posição ABERTA. Para tal, rode o botão de pressão rotativo ((R)) para a direita em pequenos incrementos. A válvula tem de ser

deslocada com um sinal de pressão continuamente crescente. O posicionador calcula o curso/ângulo diferencial utilizando as posições ABERTA e FECHADA e adota-o como gama de operação com os limites de aama de curso/ângulo inferior (Código 8) e gama de curso/ângulo superior (Código 9).

Permitir configuração:

i Nota

Se não introduzir definições durante 120 segundos, a função de configuração permitida torna-se inválida.



Permitir configuração Predefinição: No

Rode ⊕ → Código 3, visor: No

Prima , Código 3 pisca.

Rode ⊕ → YES

Prima ⊕, visor: ♦

Introduza a posição do pino:



Posição do pino Predefinição: **No**

Rode
→ Código 4

Prima , Código 4 pisca.

Rode ⊕ → Posição do pino no braço

(consulte a secção relevante)

Prima 🛞

Selecione o modo de inicialização:



Modo de inicialização. Predefinição **MAX**

Rode ⊕ → Código 6

Prima , Código 6 pisca.

Rode \bigoplus \rightarrow MAN

Prima para confirmar MAN como modo de inicialização.

Introduza a posição OPEN:



Comando manual (é indicado o ângulo atual de rotação)

Rode ⊕ → Código 0

Prima 🕏, Código 0 pisca.

Rode ⊕ → MAN

Prima 倒.

Rode ⊕ → Código 1

Prima 🕏, Código 1 pisca.

Rode até a válvula atingir a posição ABERTA.

Prima para confirmar a posição ABERTA.

Começar a inicialização:

→ Prima a tecla INIT.

7.6.4 SUb – Calibração de substituição

Um processo completo de inicialização demora vários minutos e requer que a válvula se desloque várias vezes ao longo de todo o seu curso. No entanto, no modo de inicialização SUb os parâmetros de controlo são estimados e não determinados por um procedimento de inicialização. Como resultado, não podemos esperar um grau elevado de precisão. Deve selecionar sempre um modo de inicialização diferente se a instalação o permitir.

A calibração de substituição é utilizada para substituir um posicionador com o processo em marcha. Com esta finalidade, a válvula de controlo é normalmente bloqueada mecanicamente numa determinada posição, ou pneumaticamente através de um sinal de pressão que é encaminhado externamente para o atuador. A posição de bloqueio assegura que a instalação continua a funcionar com esta posição de válvula.

Introduzindo a posição de bloqueio (Código 35), o sentido de fecho (Código 34), a posição do pino (Código 4), a gama nominal (Código 5) e o sentido de ação (Código 7), o posicionador pode calcular a configuração do posicionador.



Faça um reset antes de reinicializar o posicionador se o posicionador de substituição já tiver sido inicializado. Consulte a secção 7.8.

Permitir configuração:

i Nota

Se não introduzir definições durante 120 segundos, a função de configuração permitida torna-se inválida.



Permitir configuração Predefinição: No

Rode ⊕ → Código 3, visor: No

Prima , Código 3 pisca.

Rode ⊕ → YFS

Prima ⊕, visor: ⇒

Introduza a posição do pino e a gama nominal:



Posição do pino Predefinição: No



Gama nominal (bloqueada com Código 4 =

Rode ⊕ → Código 4

Prima , Código 4 pisca.

Rode → Posição do pino no braço (consulte a secção relevante)

Prima 🛞

Rode ⊕ → Código 5

Prima , Código 5 pisca.

Rode ⊕ → Curso nominal da válvula

Prima

Selecione o modo de inicialização:



Modo de inicialização. Predefinição MAX

Rode ⊕ → Código 6

Prima

Rode A SUb

Prima para confirmar SUb como modo de inicialização.

Introduza o sentido de ação:



Sentido de ação Predefinicão 77

Rode ⊕ → Códiao 7

Prima . Código 7 pisca.

Rode ⊕ → Sentido de ação (オオ/オム)

Prima 🛞

Desativar limite de curso.



Limitador de curso Predefinição: No

Rode → Código 11

Prima , Código 11 pisca.


Rode ⊕ → No.

Prima 🛞

Alterar limite de pressão e parâmetros de controlo:

i Nota

Não altere o limite de pressão (Código 16). Altere os parâmetros de controlo K_P (Código 17) e T_V (Código 18) apenas se as definições do posicionador substituído forem conhecidas.



Rode ⊕ → Código 16/17/18

Prima ⊕, Código 16/17/18 pisca.

Rode ⊕ para definir o parâmetro de controlo selecionado.

Prima para confirmar a definição.

Introduza o sentido de fecho e a posição de bloqueio:



Sentido de fecho (sentido de rotação fazendo com que a válvula se mova para a posição FECHADA (ver no visor do posicionador) Predefinição: CCL (anti-horário)



Posição de bloqueio Predefinição **0**

Rode ⊕ → Código 34

Prima , Código 34 pisca.

Rode ⊕ → Sentido de fecho

(CCL = anti-horário/CL = horario)

Prima .

Rode ⊕ → Código 35

Prima , Código 35 pisca.

Rode → Posição de bloqueio, por ex., 5 mm (leitura na escala indicadora de curso da válvula bloqueada ou medição com uma régua).

Definir a posição de segurança:

- → Defina o comutador para a posição de segurança AIR TO OPEN ou AIR TO CLOSE, de acordo com a secção 7.1.
- → Defina a restrição de caudal, tal como é descrito na secção 7.2.

Começar a inicialização:

→ Prima a tecla INIT.

O posicionador muda para o modo MAN.

A posição de bloqueio é indicada.

i Nota

Dado que a inicialização não foi concluída, o código de erro 76 (sem modo de emergência) e possivelmente o código de erro 57 (laço de controlo) podem aparecer no visor. Estes alarmes não influenciam a disponibilidade do posicionador para operação.

Cancelar a posição de bloqueio e mudar para o modo automático (AUTO):

Para que o posicionador siga novamente o seu sinal de comando, a posição de bloqueio deve ser cancelada e o posicionador deve ser definido para modo automático da seguinte forma:

Rode ⊕ → Código 1

Prima , Código 1 e piscam.

Rode para mover a válvula ligeiramente para além da posição de bloqueio.

Prima para cancelar o bloqueio mecânico.

Rode ⊕ → Código 0

Prima , Código 0 pisca.

Rode \bigoplus \rightarrow AUtO

Prima 🕾

O posicionador muda para o modo automático. A posição atual da válvula é indicada em %.

i Nota

Se o posicionador apresentar uma tendência para oscilar em modo automático, os parâmetros K_P e T_V devem ser ligeiramente corrigidos. Proceder do seguinte modo:

- Defina TV (Código 18) para 4.
- Se o posicionador ainda oscilar, o K_P (Código 17) deve ser diminuído até que o posicionador apresente um comportamento estável.

Calibração do ponto zero

Finalmente, se as operações do processo o permitirem, o ponto zero deve ser calibrado de acordo com a secção 7.7.

7.7 Calibração do zero

Em caso de dificuldades de fecho da válvula, por ex., com obturadores de junta macia, pode tornar-se necessário recalibrar o ponto zero.

A ADVERTÊNCIA

Risco de lesão quando a haste do atuador se estende ou retrai.

Não toque nem bloqueie a haste do atuador.

AVISO

O processo é perturbado pelo movimento da haste do atuador.

Não efetue a calibração do ponto zero enquanto o processo está em marcha. Em primeiro lugar, isole a instalação fechando as válvulas de corte.

i Nota

O posicionador deve estar ligado ao ar de alimentação para executar a calibração do ponto zero.

Permitir configuração:


Rode ⊕ → Código 3, visor: No

Prima , Código 3 pisca.

Rode \bigoplus \rightarrow YES

Prima ⊕, visor: ⇒

Executar a calibração do ponto zero:



Modo de inicialização. Predefinição *MAX*

Rode ⊕ → Código 6

Prima 🕏, Código 6 pisca.

Rode \bigoplus \rightarrow ZP

→ Prima a tecla INIT.

A calibração do ponto zero é iniciada. O posicionador move a válvula para a posição FECHADA e recalibra o ponto zero elétrico interno.

7.8 Repor as predefinições

Esta função repõe todos os parâmetros de arranque e definições assim como o diagnóstico para as predefinições de fábrica (consulte a lista de códigos na secção 14).

Permitir configuração:

Rode ⊕ → Código 3, visor: No

Prima , Código 3 pisca.

Rode \bigoplus \rightarrow YES

Prima [⊕], visor: [⇒]

Repor os parâmetros de arranque:



Rode ⊕ → Código 36, visor ••-•-

Prima , Código 36 pisca.

Rode \bigoplus \rightarrow Std

Prima 🕮.

Todos os parâmetros de arranque, assim como de diagnóstico, são repostos para os valores de fábrica



Código 36 - diAG permite que apenas os dados de diagnóstico (EXPERTplus) sejam repostos. Consulte as Instruções de Funcionamento sobre diagnósticos de válvula EXPER-Tplus EB 8389.

8 Funcionamento

A ADVERTÊNCIA


Risco de lesão quando a haste do atuador se estende ou retrai.

Não toque nem bloqueie a haste do atuador.

8.1 Ativar e selecionar parâmetros

Todos os códigos e respetivo significado e predefinições estão indicados na lista de códigos na secção 14.

Os códigos marcados com um asterisco devem ser ativados com o Código 3 antes de poder configurar os parâmetros associados, tal como é descrito abaixo.



Rode ⊕ → Código 3, visor: No

Prima , Código 3 pisca.

Altere a definição do Código 3.

Rode \bigoplus \rightarrow YES

Prima ⊕, visor: 🧇

A configuração é permitida.

Agora pode configurar os códigos um a um:

Rode e selecione o código pretendido.

Prima para ativar o código selecionado.

O número do código fica intermitente

Rode para selecionar a definição.

Prima para confirmar a definição selecionada

i Nota

Se não introduzir definições durante 120 segundos, a função de configuração permitida torna-se inválida e o visor muda para o Código 0.

Cancelar a definição:



Para cancelar um valor antes de confirmar o mesmo (premindo 🛞) proceda do seguinte modo:

Rode ⊕ → ESC

Prima 倒.

O valor introduzido não é adotado.

8.2 Modos de funcionamento

8.2.1 Modos automático e manual

Depois de concluir a inicialização com sucesso, o posicionador fica em modo automático (AUTO) C.



Modo automático

Mudar para modo de operação manual (MAN) ∅





Rode ⊕ → Código 0


Prima , visor: AUtO, Código 0 pisca.

Rode \bigoplus \rightarrow MAN

Prima . O posicionador muda para o modo manual .

A mudança é suave porque o modo manual arranca com o último valor do sinal de comando utilizado durante o modo automático. A posição atual é visualizada em %.

Ajustar o comando manual





Rode ⊕ → Código 1

Prima , Código 1 pisca.

Rode até que tenha sido criada pressão suficiente no posicionador e a válvula de controlo se mova para a posição pretendida

i Nota

O posicionador regressa automaticamente ao Código O se não forem efetuadas definições durante 120 segundos, mas mantém-se no modo manual.

Mudar para o modo automático 🤉

Rode ⊕ → Código 0

Prima , Código 0 pisca.

Rode \bigoplus \rightarrow AUtO

Prima . O posicionador muda para o modo gutomático.

8.2.2 Posição de segurança (SAFE)

Se pretende mover a válvula para a posição de segurança definida durante o arranque (consulte a secção 7.1), proceda do seguinte modo:



Rode ⊕ → Código 0

Prima , visor: modo de funcionamento atual (AUTO ou MAN), Código 0 pisca.

Rode ⊕ → SAFE

Prima 🕮, visor: S

A válvula move-se para a posição de segurança.

Desde que o posicionador tenha sido inicializado, a posição atual da válvula é indicada no visor em %.

Funcionamento

Sair da posição de segurança

Rode ⊕ → Código 0

Prima , Código 0 pisca.

Rode e selecione o modo de funcionamento pretendido (AUtO ou MAN).

Prima 🕮.

O posicionador muda para o modo de funcionamento selecionado.

8.3 Falha/avaria

Todos os alarmes de estado e de avaria são classificados de acordo com um estado no posicionador. As predefinições da classificação do estado são apresentadas na lista de códigos.

i Nota

A atribuição da classificação de estado pode ser alterada no software TROVIS-VIEW.
Consulte as instruções de funcionamento relativas aos diagnóstico da válvula

EB 8389 no CD-ROM em anexo para obter mais detalhes.

Para uma melhor visão geral, as mensagens classificadas do posicionador são resumidas numa compilação de estados de acordo com a Recomendação NAMUR NE 107. As mensagens de estado estão divididas nas seguintes categorias:

Alarme de manutenção

O posicionador não pode executar a sua tarefa de controlo devido a uma avaria funcional no próprio posicionador ou num dos seus periféricos, ou a inicialização ainda não foi concluída com sucesso.

- Manutenção necessária

O posicionador continua a executar a sua tarefa de controlo (com restrições). Foi determinada a necessidade de manutenção ou um desgaste acima da média. A tolerância de desgaste será esgotada brevemente ou diminui a um ritmo mais rápido do que o esperado. É necessária manutenção a médio prazo.

Manutenção obrigatória

O posicionador continua a executar a sua tarefa de controlo (com restrições). Foi determinada a necessidade de manutenção ou um desgaste acima da média. A tolerância de desgaste será esgotada brevemente ou diminui a um ritmo mais rápido do que o esperado. É necessária manutenção a curto prazo.

Fora da especificação

O posicionador está a funcionar fora das condições de operação especificadas.

i Nota

Se for atribuído a um evento um estado de "Sem mensagem", este evento não tem qualquer efeito na compilação de estados.

A compilação de estados é apresentada no visor com os ícones seguintes:

Compilações de estados	Visor do posicionador
Alarme de manutenção	4
Função de verificação	Exemplo de texto: tESting, TunE ou tESt
Manutenção necessária/ manutenção obrigatória	ß
Fora da especificação	intermitente:

Se o posicionador não tiver sido inicializado, o ícone do alarme de manutenção (**I) é apresentado no visor e o posicionador não consegue acompanhar o sinal de comando.

Se existir um alarme de falha, a origem possível do erro é apresentada a partir do Código 49. Neste caso, *Err* é apresentado no visor



Exemplo: Erro causado pela posição do pino

Consulte a lista de códigos (secção 14) quanto às possíveis causas e ações recomendadas.

Saída do alarme de falha

A compilação de estados 'Alarme de manutenção' provoca a comutação da saída alarme de falha opcional.

A compilação de estados 'Função de verificação' também pode ativar a saída de alarme de falha (Código 32).

 A compilação de estados 'Manutenção necessária/manutenção obrigatória' também pode ativar a saída de alarme de falha (Código 33).

8.3.1 Confirmar mensagens de erro

Permitir configuração:

i Nota

Se não introduzir definições durante 120 segundos, a função de configuração permitida torna-se inválida.

Rode ⊕ → Código 3, visor: No

Prima , Código 3 pisca.

Rode \bigoplus \rightarrow YES

Prima , visor:

Confirmar mensagens de erro:

Rode ⊕ → Selecione o código de erro que pretende confirmar.

Prima 🕮.

A mensagem de erro está confirmada.

9 Ajuste do contacto de fim de curso

A versão do posicionador com um contacto de fim de curso indutivo possui uma lâmina metálica (1) ajustável montada no veio de rotação que opera o contacto de proximidade (3).

Para operar o contacto de fim de curso indutivo, o relé amplificador correspondente (consulte a secção 5.2.1) deve ser ligado ao circuito de saída.

Se o disco (1) estiver localizado no campo indutivo do contacto, o contacto assume uma resistência elevada. Se o disco estiver fora do campo, o contacto assume uma resistência baixa.

Normalmente, o contacto de fim de curso é ajustado de forma a fornecer um sinal a ambas as posições finais da válvula. No entanto,

o contacto também pode ser ajustado de forma a indicar posições intermédias da válvula.

A função de comutação pretendida, ou seja, se o relé de saída deve ficar ativo ou não quando o disco entra no campo, deve ser definida no relé de amplificador.

i Nota

O contacto de fim de curso indutivo substitui o contacto de fim de curso de software A1 nos terminais +41/-42.

Cada posição de comutação pode ser opcionalmente definida para indicar quando o disco entrou no campo ou quando saiu do campo. O segundo contacto de fim de curso de software continua efetivo, a função do contacto de fim de curso de software A1 é desativada.




Fig. 24: Ajuste do contacto de fim de curso

Adaptação do software

- Código 38 (alarme indutivo está definido para YES (SIM))
- O contacto de fim de curso indutivo está ligado aos terminais +41/-42.
- O dispositivo está devidamente configurado quando é entregue.

Ajustar o ponto de comutação:

i Nota

Durante o ajuste ou teste, o ponto de comutação deve estar sempre próximo da posição média (50%).

Para garantir a comutação sob todas as condições ambientais, ajuste o ponto de comutação aprox. 5% antes do limite mecânico (ABERTA – FECHADA).

Para a posição FECHADA:

- 1. Inicie o posicionador.
- Mova a válvula para 5% no modo MAN (consulte o visor).
- Ajuste a lâmina metálica no parafuso de ajuste amarelo (2) até o terminal entrar ou sair do campo e o relé amplificador responder.

Pode medir a tensão de comutação como um indicador.

Função de contacto:

- Lâmina a sair do campo > o contacto é fechado.
- Lâmina a entrar no campo > o contacto é aberto.

Para a posição ABERTA:

- 1. Inicie o posicionador.
- Mova a válvula para 95% no modo MAN (consulte o visor).
- Ajuste a lâmina metálica (1) no parafuso de ajuste amarelo (2) até o terminal entrar ou sair do campo do contacto de proximidade (3).

Pode medir a tensão de comutação como um indicador.

Função de contacto:

- Lâmina a sair do campo > o contacto é fechado.
- Lâmina a entrar no campo > o contacto é aberto.

9.1 Montagem posterior de um contacto de fim de curso indutivo

Kit de montagem posterior necessário:

Contacto de fim de curso Ref. a 1400-7460



Os requisitos de montagem posterior de um contacto de fim de curso indutivo são iguais aos requisitos de manutenção do posicionador. No que se refere aos posicionadores com proteção de explosão, devem ser cumpridos os requisitos indicados na secção 11. Assinale a caixa "Limit switch, inductive" (Contacto de fim de curso, indutivo) na chapa de identificação depois de instalar o contacto de fim de curso.

Ajuste do contacto de fim de curso

- Saque o botão de pressão rotativo (3) e a carapuça (1), desaperte os cinco parafusos de fixação (2) e levante a tampa de plástico (9) juntamente com o visor, tendo cuidado para não danificar o cabo de fita (entre a placa de circuito impresso (PCB) e o visor).
- 2. Utilize uma faca para fazer uma abertura na localização assinalada (4).
- Empurre o conector (11) com o cabo através da abertura e fixe o contacto de proximidade (7) na tampa com uma gota de cola.
- Remova a ponte (8801-2267) da tomada X7 na parte de cima da placa e insira o conetor de cabo (11).
- 5. Oriente o cabo de forma a que a tampa de plástico possa ser novamente colocada no posicionador. Insira os parafusos de fixação (2) e aperte-os firmemente. Monte a placa de fixação (8) no contacto de proximidade.
- Monte o botão giratório (5). Certifique-se de que o lado plano do veio do posicionador roda de forma a que o botão giratório (5) possa ser montado com a lâmina de metal junto ao contacto de proximidade.
- No momento de arranque do posicionador, modifique a opção de alarme indutivo no Código 38 de **No** para **YES**.




Fig. 25: Montagem posterior de um contacto de fim de curso indutivo

10 Manutenção

O posicionador não precisa de qualquer manutenção.

Existem filtros com uma malha de 100 µm nas ligações pneumáticas para alimentação e saída que podem ser removidos e limpos, se necessário.

As instruções de manutenção de qualquer estação redutora de pressão a montante devem ser respeitadas.

11 Assistência a equipamentos protegidos contra explosão

Se uma parte do dispositivo onde se encontra a proteção contra explosão necessitar de assistência, o dispositivo não pode ser colocado em funcionamento até que um especialista qualificado o tenha inspecionado de acordo com os requisitos de proteção contra explosão e emita um certificado de inspeção ou atribua ao dispositivo uma marca de conformidade. A inspeção por um especialista qualificado não é necessária se o fabricante executar um teste de rotina no dispositivo antes de o colocar de novo em funcionamento. A execução do teste de rotina deve ser documentada colocando uma marca de conformidade no dispositivo. Os componentes protegidos contra explosão apenas podem ser substituídos por

componentes originais e testados pelo fabricante.

Os equipamentos que já tenham sido utilizados fora de áreas perigosas, e que vão ser utilizados em áreas perigosas no futuro, devem cumprir os requisitos de segurança estipulados para equipamentos reparados. Antes do funcionamento em áreas perigosas, os dispositivos devem ser testados de acordo com as especificações relativas a equipamentos protegidos contra explosão.

Leia a secção 13 quanto às tarefas de manutenção, calibração e ajuste no interior e no exterior de áreas perigosas.

12 Atualização de firmware (interface série)

A atualização do firmware de posicionadores em operação deve ser realizada da seguinte forma:

Quando as atualizações são realizadas por um técnico da SAMSON, a atualização do firmware deve ser confirmada no dispositivo com uma marca de teste pelo departamento de Qualidade da SAMSON.

Em todos os outros casos, apenas operadores com declaração de aprovação escrita podem efetuar atualizações. As atualizações devem ser marcadas pelo operador certificado no dispositivo.

Os portáteis e PC ligados a uma fonte de alimentação não devem ser utilizados sem um circuito de proteção adicional.

Isto não se aplica aos portáteis a operar com bateria. Neste caso, presume-se que o portátil operado a bateria trabalha brevemente para fins de teste ou programação de software.

a) Atualizações fora da área perigosa:

Remova os posicionadores da instalação. Atualize-os fora da área perigosa.

b) Atualizações no local:

As atualizações no local só são permitidas depois de o operador da unidade apresentar uma autorização de trabalho adequada, devidamente assinada.

Após a atualização ter sido concluída, indique a nova versão do firmware na chapa de identificação; pode fazê-lo utilizando etiquetas.

13 Manutenção, calibração e trabalhos no equipamento

A interligação com circuitos intrinsecamente seguros para verificar ou calibrar o equipamento dentro ou fora de áreas perigosas apenas deve ser realizada com calibradores de corrente/tensão e instrumentos de medição intrinsecamente seguros, de modo a evitar quaisquer danos nos componentes relevantes da proteção contra explosão.

Respeite os valores máximos permitidos indicados nos certificados dos circuitos intrinsecamente seguros.

14 Lista de códigos

Código N.°	Parâmetro – Leituras/ valores [predefinição]	Descrição		
Nota: O	es códigos marcados com un ação.	m asterisco (*) deven	n ser ativados con	n o Código 3 antes da
0	Modo de funcionamento [MAN] Modo manual AUtO Modo automático SAFE Posição de segurança ESC Cancelar	A comutação de modo automático para manual é suave. Em modo de segurança, é apresentado um 5 no visor. Nos modos MAN e AUtO, o desvio do sistema é representado por elementos do gráfico de barras. Quando o posicionador é inicializado, a leitura indica a posição da válvula ou o ângulo de rotação em %. Se o posicionador não for inicializado, a posição do braço em relação ao eixo longitudinal é apresentada em graus (°).		
1	w manual [0] a 100% da gama nominal	Ajuste o comando manual com o botão de pressão rotativo. O curso/ângulo atual é apresentado em % quando o posicionador é inicializado. Se o posicionador não for inicializado, a posição do braço em relação ao eixo longitudinal é apresentada em graus (°). Nota: só pode ser selecionado quando o Código 0 = MAN		
2	Sentido de leitura 1234, 7871, ESC	O sentido de leitura do visor é rodado 180°.		
3	Ativar configuração [No], YES, ESC			ativada automaticamente quanido acionado durante 120 s).
4*	Posição do pino [No], 17, 25, 35, 50, 70, 100, 200, 300 mm, 90° com atuadores rotativos,	O pino transmissor deve ser inserido na posição correta dependendo do curso/ângulo de abertura da válvula. A posição do pino deve ser introduzida para a inicialização nominal (NOM) ou de substituição (SUb).		
	ESC Nota: Se selecionar uma	Posição do pino Código 4	Standard Código 5	Gama de ajuste Código 5
	posição de pino no Código 4 que seja muito pequena, o posicionador muda para o modo SAFE por razões de segurança.	17 25 35 50 70 100	7,5 7,5 15,0 30,0 40,0 60,0	3,6 a 17,7 5,0 a 25,0 7,0 a 35,4 10,0 a 50,0 14,0 a 70,7 20,0 a 100,0
		200 90°	120,0 90,0	40,0 a 200,0 24,0 a 100,0

Código N.°	Parâmetro – Leituras/ valores [predefinição]	Descrição	
5*	Gama nominal mm ou ângulo °, ESC	O curso nominal ou ângulo de abertura da válvula deve ser intro- duzido para a inicialização nominal (NOM) ou de substituição (SUb). A gama de ajuste permitida depende da posição do pino de acor- do com a tabela para o Código 4. Indica o curso/ângulo máximo atingido durante a inicialização após a conclusão bem-sucedida da mesma.	
6*	Modo Inicial. [MAX] Gama máxima NOM Gama nominal MAN Definição manual SUb Modo de emergência ZP Calibração do zero ESC Cancelar	Selecione o modo de inicialização MAX: Curso/ângulo do elemento de fecho desde a posição FECHADA até ao limite mecânico no sentido contrário. NOM: Curso/ângulo do elemento de fecho medido a partir da posição FECHADA até ao valor indicado para a posição ABERTA. MAN: Gama selecionada manualmente SUb: Calibração de substituição (sem inicialização)	
7*	w/x [オオ] Aumentar/ aumentar オム Aumentar/diminuir ESC	Sentido de ação do sinal de comando w em relação ao curso/ângulo x Adaptação automática: AIR TO Depois de concluir a inicialização, o sentido de ação per- OPEN: manece aumentar/aumentar (オカ). Uma válvula de globo abre à medida que o sinal de comando aumenta. AIR TO Depois de concluir a inicialização, o sentido de ação mu- CLOSE: da para aumentar/diminuir (オリ). Uma válvula de globo fecha à medida que o sinal de comando aumenta.	
8*	Valor inferior da gama de curso/ângulo (valor inferior da gama x) [0,0] a 80,0% da gama nominal, ESC Nota: Especificado em mm ou ângulo ° desde que o Código 4 esteja ativado.	operação A gama de operação é o curso/ângulo atual da válvula e é limitada pelo valor inferior da gama de curso/ângulo (Código 8) e pelo valor superior da gama de curso/ângulo (Código 9).	

Código N.°	Parâmetro – Leituras/ valores [predefinição]	Descrição
9*	Valor superior da gama de curso/ângulo (valor superior da gama x) 20,0 a [100,0%] da gama nominal, ESC Nota: Especificado em mm ou ângulo ° desde que o Código 4 esteja ativado.	Valor superior da gama do curso/ângulo na gama nominal ou de operação O valor é visualizado e pode ser modificado. A característica é adaptada. Exemplo: A gama de operação é modificada, por exemplo, para limitar a gama de uma válvula de controlo que tenha sido sobredimensionada. Para esta função, a gama completa de resolução do sinal de comando é convertida de acordo com os novos limites. 0% no visor corresponde ao limite inferior ajustado e 100% ao limite superior ajustado.
10*	Limite inferior de curso/ ângulo (limite x inferior) 0,0 a 49,9% da gama de operação [No], ESC	Limitação do curso/ângulo ao valor introduzido (limite inferior). A característica não é adaptada. A característica não é adaptada à gama reduzida. Consulte também o exemplo no Código 11.
11*	Limite superior de curso/ ângulo (limite x superior) 50,0 a 120,0 [100,0]% da gama de operação No, ESC	Limitação do curso/ângulo ao valor introduzido (limite superior). A característica não é adaptada. Exemplo: Em determinadas aplicações, é melhor limitar o curso da válvula, por exemplo, se for necessário um determinado caudal mínimo ou se não deve ser atingido um caudal máximo. O limite inferior deve ser atjustado com o Código 10 e o limite superior com o Código 11. Se tiver sido configurada uma função de fecho estanque, tem prioridade sobre o limite do curso. Quando está definido para No, a válvula pode ser aberta para além do curso nominal com uma variável de referência fora do intervalo 0 a 100%.
12*	w-start [0.0] a 75,0 % da gama do sinal de comando, ESC	O valor inferior da gama do sinal de comando deve ser menor que o valor superior da gama (w-end), 0 % = 4 mA. A gama do sinal de comando é a diferença entre o w-end e o w-start, e deve ser ∆w ≥ 25 % = 4 mA. Quando a gama do sinal de comando de 0 a 100 % = 4 a 20 mA, a válvula deve deslocar-se em toda a gama de operação de 0 a 100 % do curso/ângulo de rotação. Num funcionamento de gama partida ("split-range") as válvulas operam com valores de referência menores. O sinal de controlo da unidade de controlo para controlar duas válvulas é dividido de modo que, por exemplo, as válvulas se movam na totalidade do seu curso/ângulo de rotação com apenas metade do sinal de comando (primeira válvula definida para 0 a 50 % = 4 a 12 mA e a segunda válvula definida para 50 a 100 % =12 a 20 mA).

Lista de códigos

Código N.°	Parâmetro – Leituras/ valores [predefinição]	Descrição
13*	w-end 25,0 a [100,0 %] da gama do sinal de comando, ESC	O valor superior da gama do sinal de comando deve ser maior que o valor inferior da gama (w-start). 100,0 % = 20 mA
14*	Posição fina w < 0,0 a 49,9% [1,0]% da gama ajustada nos Códigos 12/13, No, ESC	Se o sinal de comando w atinge o valor percentual introduzido no sentido do fecho, o atuador é de imediato totalmente despressurizado (com AIR TO OPEN) ou pressurizado (com AIR TO CLOSE). Esta ação conduz sempre a um fecho máximo da válvula. Os Códigos 14/15 têm prioridade sobre os Códigos 8/9/10/11. Os Códigos 21/22 têm prioridade sobre os Códigos 14/15.
15*	Posição final w > 50,0 a 100,0% da gama ajustada nos Códigos 12/13, [No], ESC	Se o sinal de comando w atinge o valor percentual introduzido no sentido da abertura, o atuador é de imediato totalmente pressurizado (com AIR TO OPEN) ou despressurizado (com AIR TO CLOSE). Esta ação conduz sempre à abertura máxima da válvula. Os Códigos 14/15 têm prioridade sobre os Códigos 8/9/10/11. Os Códigos 21/22 têm prioridade sobre os Códigos 14/15. Exemplo: Definir a posição final w > para 99% para válvulas de três vias.
16*	Limite de pressão 1,4 bar, 2,4 bar, 3,7 bar, [No], ESC	O sinal de pressão no atuador pode ser limitado a valores pré-definidos. Depois de alterar o limite de pressão já definido, o atuador deve ser despressurizado uma vez (por exemplo, selecionando a posição de segurança (SAFE) no Código 0). 1 AVISO Não ative o limite de pressão para atuadores de duplo efeito (com posição de segurança AIR TO OPEN).

Código N.°	Parâmetro – Leituras/ valores [predefinição]	Descrição
17*	Coeficiente K _P de ação proporcional 0 a 17, [7], ESC	Ler ou alterar K_p Nota sobre a alteração dos valores K_p e T_V : Durante a inicialização do posicionador, os valores K_p e T_V são otimizados. Se o posicionador apresentar uma tendência para uma oscilação elevada devido a outras interferências os valores K_p e T_V podem ser adaptados depois da inicialização. O valor de T_V pode ser aumentado em incrementos até atingir o comportamento de resposta pretendido ou, quando o valor máximo de 4 for atingido, o valor de K_p pode ser diminuído em incrementos. 1 AVISO As alterações do valor de K_p influenciam o desvio do sinal de comando.
18*	Tempo derivativo T _v 1, [2], 3, 4, No, ESC	Ler ou alterar T _V (consulte o valor K _P) Uma alteração no valor de T _V não tem qualquer efeito no desvio do sistema.
19*	Banda de tolerância 0,1 a 10,0%, [5,0%] da gama de operação, ESC	Utilizada para monitorização de erros. Determinação da banda de tolerância em relação à gama de operação. O tempo de desfasamento associado (30 s) é um critério de reposição (Reset). Se for determinado um tempo de curso durante a inicialização que multiplicado por seis seja superior a 30 s, o tempo de curso multiplicado por seis é aceite como tempo de desfasamento.
20*	Característica [0] a 9, ESC	Selecionar característica 0 Linear 1 Exponencial 2 Exponencial inversa 3 Válvula de borboleta linear SAMSON 4 Válvula de borboleta exponencial SAMSON 5 Obturador rotativo linear VETEC 6 Obturador rotativo exponencial VETEC 7 Válvula de esfera segmentada linear 8 Válvula de esfera segmentada exponencial 9 Definido pelo utilizador (definido no software de operação) i Nota As várias características são descritas no Anexo (secção 16).

Código N.°	Parâmetro – Leituras/ valores [predefinição]	Descrição
21*	Tempo de curso necessário ABERTURA (rampa de abertura w) [0] a 240 s, ESC	O tempo necessário para percorrer toda a gama de operação quando a válvula abre. Limitação do tempo de curso (Códigos 21 e 22): Em determinadas aplicações, é recomendável limitar o tempo de curso do atuador para evitar intervenções demasiado rápidas no processo em curso. O Código 21 tem prioridade sobre o Código 15. • AVISO A função não é ativada quando a função de segurança ou a eletroválvula são acionadas nem quando a alimentação auxiliar falha.
22*	Tempo de curso necessário FECHO (rampa de fecho w) [0] a 240 s, ESC	O tempo necessário para percorrer toda a gama de operação quando a válvula fecha. O Código 22 tem prioridade sobre o Código 14. • AVISO A função não é ativada quando a função de segurança ou a eletroválvula são acionadas nem quando a alimentação auxiliar falha.
23*	Número de cursos da válvula [0] a 99 · 10 ⁷ , RES, ESC Representação em expo- nencial de 10 a partir de 9999 de cursos	Total de cursos completos realizados pela válvula Pode ser reposta a 0 no Código 36 – Std. i Nota O número de cursos da válvula é guardado numa memória não volátil depois de cada 1000 cursos completos da válvula.
24*	Limite de cursos da válvula LV 1000 a 99 · 10 ⁷ [1 000 000], ESC Representação em expo- nencial de 10 a partir de 9999 de cursos	Valor limite do número de cursos total da válvula. Se o limite for excedido, os ícones 1 e 🔑 aparecem.

Código N.°	Parâmetro – Leituras/ valores [predefinição]	Descriçõ	ío		
25*	Modo de alarme 0 a 3, [2], ESC	Modo de comutação dos alarmes de contacto de fim de curso de software A1 e A2 quando ativados (com o posicionador inicializado).			
			ão com proteção co 947-5-6	ntra ex	plosão de acordo com
		0: A1 a	≥ 2,2 mA	A2	≤ 1,0 mA
		1: A1 :	≤ 1,0 mA	A2	≤ 1,0 mA
		2: A1 2	≥ 2,2 mA	A2	≥ 2,2 mA
		3: A1 :	≤ 1,0 mA	A2	≥ 2,2 mA
		2) Vers	ão sem proteção co	ntra exp	olosão
		0: A1	R = 348 Ω	A2	Não condutor
		1: A1	Não condutor	A2	Não condutor
		2: A1	$R = 348 \Omega$	A2	$R = 348 \Omega$
		3: A1	Não condutor	A2	$R = 348 \Omega$
		curso de estado r Se não o de fim d não con i Nota : A não con tem ≥2,	e software registam s ñão ativo. existir um sinal de m le curso de software dutores (sem proteçã saída do alarme de dutor no caso de un 2 mA/R = 348 Ω.	sempre nA nos t mudan ão conti e falha i na falha	muda sempre para ≤1,0 mA/ a, quando não existe uma falha
26*	Valor limite A1 0,0 a 100,0 [2,0]% da gama de operação No, ESC	O valor operaçã A defini	limite de software A io, e pode ser modifi	(1 é ind icado.	ralor cai abaixo do limite. icado em relação à gama de um contacto de fim de curso
27*	Valor limite A2 0,0 a 100,0 [98,0]% da gama de operação No, ESC	O valor		√2 é ind	ralor cai abaixo do limite. icado em relação à gama de

Código N.°	Parâmetro – Leituras/ valores [predefinição]	Descrição
28*	Teste de alarmes Sentido de leitura Standard Invertido [No] [No] RUN 1 1 RUN	Testar os alarmes dos contactos de fim de curso de software A1 e A2 bem como o contacto de alarme de falha A3. Se o teste for ativado, o contacto é comutado cinco vezes. RUN 1/1 RUN: contacto de fim de curso de software A1 para ≥2,2 mA
	RUN 2 2 RUN RUN 3 3 RUN ESC ESC	RUN 2/2 RUN: contacto de fim de curso de software A2 para ≥2,2 mA RUN 3/3 RUN: contacto de alarme de falha A3 para ≤1,0 mA
29*	Transmissor de posição x/ix ³⁾ [カオ], オム, ESC	Sentido de ação do transmissor de posição: indica a atribuição entre a posição do curso/ângulo e sinal de saída i baseado na posição FECHADA.
		A gama de operação (ver Código 8) da válvula é representada pelo sinal de 4 a 20 mA. Valores acima ou abaixo dos limites 2,4 a 21,6 mA podem ser apresentados.
		Quando um posicionador não tiver sido ligado (sinal de comando menor que 3,6 mA), o sinal é 0,9 mA e se o posicionador ainda não foi inicializado é 3,8 mA. Quando YES estiver definido no Código 32, o transmissor de posição emite o valor de acordo com o Código 30 durante a inicialização ou calibração do zero. Quando estiver definido No no Código 32, é emitido 4 mA enquanto a calibração está em progresso.
30*	Alarme de falha ix ³⁾ HI, LO, [No], ESC	Selecione se e como as falhas que ativam o alarme de falha devem ser indicadas na saída do transmissor de posição.
		HI ix =21,6 ±0,1 mA ou LO ix =2,4 ±0,1 mA
31*	Teste do transmissor de posição ³⁾ -10,0 a 110,0 % da gama de operação, [valor predefinido é o último valor indicado do transmissor de posição], ESC	Testar tarnsmissor de posição. Podem ser introduzidos valores relativos à gama de operação. A posição momentânea da válvula é utilizada em posicionadores inicializados localmente como o valor de início (mudança suave para o modo de teste). Quando testado por software, o valor de simulação introduzido é emitido como sinal do transmissor de posição durante 30 segundos.
	³⁾ Transmissor de posição analógio (opcional) estiver instalado.	co: Código 29/30/31 só pode ser selecionado se o transmissor de posição

Código N.°	Parâmetro – Leituras/ valores [predefinição]	Descrição
32*	Mensagem de erro no caso de compilação de estados 'Função de verificação' [YES], No, ESC	YES: Mensagem de erro também no caso de compilação de estados 'Função de verificação' No: Compilação de estados 'Função de verificação' não é causa para a emissão de uma mensagem de erro. i Nota Independentemente da compilação de estados, a saída do alarme de falha comuta sempre quando os códigos de erros 57, 58, 60, 62 e 64 a 70, 76 são emitidos.
33*	Mensagem de erro no caso de compilação de estados 'Manutenção necessária' [YES], No, ESC	YES: Mensagem de erro no caso de compilação de estados 'Alarme de manutenção' ou 'Manutenção necessária' No: Mensagem de erro apenas no caso de compilação de estados 'Alarme de manutenção' i Nota Independentemente da compilação de estados, a saída do alarme de falha comuta sempre quando os códigos de erros 57, 58, 60, 62 e 64 a 70, 76 são emitidos.
34*	Sentido de fecho CL, [CCL], ESC	CL: Sentido dos ponteiros do relógio CCL: Sentido contrário ao dos ponteiros do relógio Sentido de rotação para FECHAR a válvula (visto no botão giratório com a tampa do posicionador aberta). Só precisa de ser introduzido no modo de inicialização SUb (Código 6).
35*	Posição de bloqueio [0,0] mm/° /%, ESC	Introduzir a posição de bloqueio (distância até à posição FECHADA) Necessário apenas no modo de inicialização SUb.
36*	Reset [No], Std, diAG, ESC	Std: Repõe a predefinição em todos os parâmetros e dados de diagnóstico. Depois de um reset, o posicionador tem de ser reinicializado. diAG: Repõe apenas dados de diagnóstico. Os gráficos de referência e os registos mantêm-se guardados. Não é necessário reinicializar o posicionador.
37*	Transmissor de posição No, YES	Só de leitura Indica se um transmissor de posição opcional está instalado.
38*	Alarme indutivo [No], YES, ESC	Indica se a opção de contacto de fim de curso indutivo está ou não instalada.

Código N.°	Parâmetro – Leituras/ valores [predefinição]	Descrição		
39	Desvio do sinal de comando e informação –99,9 a 99,9%	Só de leitura Indica o desvio em relação à posição pretendida (e = w - x).		
40	Informação do tempo de curso de abertura [0] a 240 s	Só de leitura Tempo de abertura mínimo determinado durante a inicialização.		
41	Informação do tempo de curso de fecho [0] a 240 s	Só de leitura Tempo de fecho mínimo determinado durante a inicialização.		
42	Informação Auto-w 0,0 a 100,0% da gama	Só de leitura Indica o sinal de comando aplicado correspondente aos 4 a		
43	Informação de firmware	20 mA recebidos. Só de leitura Indica o tipo de posicionador e a versão de firmware atual numa sequência alternada.		
44	Informações y [0] a 100 %, OP, MAX, ———	Só de leitura Indica o sinal de controlo y em % com base no curso determinado na inicialização. MAX: O posicionador aplica a sua pressão máxima de saída; consulte a descrição nos Códigos 14 e 15. OP: O posicionador é totalmente despressurizado; consulte a descrição nos Códigos 14 e 15. : O posicionador não está inicializado.		
45	Informação sobre a eletroválvula YES, HIGH/LOW, No	Só de leitura Indica se está ou não instalada uma eletroválvula. Se for aplicada uma tensão aos bornes da eletroválvula instalada, aparece YES e HIGH no visor numa sequência alternada. Se não estiver aplicada nenhuma tensão (atuador despressurizado, posição de segurança indicada no visor pelo ícone S), aparece YES e LOW no visor numa sequência alternada.		
48* 49*	Parâmetros de diagnóstico	► EB 8389		

i Nota

Os códigos de erro indicados a seguir aparecem no visor correspondente à sua classificação de estado definida na compilação de estados (Manutenção necessária/Manutenção obrigatória: 🎤, Fora da especificação: 🎤 intermitente, Alarme de manutenção:

1). Se for atribuído "Sem mensagem" ao código de erro como classificação de estado, o erro não é incluído na compilação de estados.

É atribuída uma classificação de estado a cada código de erro na predefinição. A classificação de estado dos códigos de erro também pode ser alterada, de acordo com o necessário, utilizando um software de operação (por ex., TROVIS-VIEW).

Erros de inicialização

	gos de erro – Ação mendada	Mensagem ativa da compilação de estados, quando for pedida, aparece <i>Err</i> . Quando existem alarmes de falha, são visualizados aqui.
50	Δx > gama permitida	O valor medido é demasiado elevado ou demasiado baixo; o braço está perto do seu limite mecânico.
		Pino posicionado incorretamente
		O suporte deslizou no caso de montagem NAMUR ou o posicionador está descentrado.
		Placa de arraste montada incorretamente.
	Classificação de estado	[Manutenção necessária]
		Verifique a montagem e a posição do pino, mude o modo de operação de SAFE para MAN e reinicialize o posicionador.
51	Δx < gama	A gama de medida do braço é insuficiente.
	permitida	Pino posicionado incorretamente
		Braço errado
		Um ângulo de rotação inferior a 16° no veio do posicionador apenas cria um alarme. Um ângulo abaixo de 9° conduz ao cancelamento da inicialização.
	Classificação de estado	[Manutenção necessária]
	Ação recomendada	Verifique a montagem e reinicialize o posicionador.

Códigos de erro – Ação recomendada		Mensagem ativa da compilação de estados, quando for pedida, aparece <i>Err</i> . Quando existem alarmes de falha, são visualizados aqui.
52	Montagem	Montagem incorreta do posicionador.
		 O curso/ângulo nominal (Código 5) não foi atingido durante a inicial- ização em modo NOM (sem tolerância inferior permitida).
		 Falha mecânica ou pneumática, por exemplo, seleção errada do braço ou pressão de alimentação muito baixa para mover para a posição necessária.
	Classificação de estado	[Manutenção necessária]
	Ação recomendada	[Table 1
		Em determinadas circunstâncias, pode ser possível verificar o curso/ângulo máximo introduzindo a posição de pino atual e executando depois uma inicialização em MAX.
		Depois de concluir a inicialização, o Código 5 indica o curso ou ângulo máximo conseguido.
53	O tempo de inici- alização foi exce- dido (Tempo Inicial. >)	A inicialização demora demasiado tempo. O posicionador regressa ao modo de funcionamento anterior.
		 Não existe pressão na linha de alimentação ou existe uma fuga pneumática
		Falha de ar de alimentação durante a inicialização
	Classificação de estado	[Manutenção necessária]
	Ação recomendada	Verifique a montagem e a linha de ar de alimentação. Reinicialize o posicionador.
54	Inicialização – eletroválvula	Está instalada uma eletroválvula (Código 45 = YES) e não foi ligada ou não foi ligada corretamente. Como resultado, não foi criada pressão no atuador. O alarme é gerado quando tenta inicializar o posicionador.
		2) Se tentar inicializar o posicionador a partir da posição de segurança (SAFE).
	Classificação de estado	[Manutenção necessária]
	Ação recomendada	3 , 3 , 4
		Defina o modo de operação MAN no Código 0. Em seguida, reinicialize o posicionador.

Códigos de erro – Ação recomendada		Mensagem ativa da compilação de estados, quando for pedida, aparece <i>Err</i> . Quando existem alarmes de falha, são visualizados aqui.
55	Tempo de curso demasiado pequeno (tempo de curso <)	Os tempos de curso do atuador detetados durante a inicialização são tão pequenos que não é possível adaptar o posicionador de modo ótimo.
	Classificação de estado	[Manutenção necessária]
		Verifique a posição da restrição de caudal tal como é descrito na secção 7.2. Reinicialize o posicionador.
56	Posição do pino	A inicialização foi cancelada porque é necessário introduzir a posição do pi- no para os modos de inicialização NOM e SUb.
	Classificação de estado	[Manutenção necessária]
		Introduza a posição do pino no Código 4 e o curso/ângulo nominal no Código 5. Reinicialize o posicionador.

Erros de funcionamento

Códigos de erro – Ação recomendada		Mensagem ativa da compilação de estados, quando for pedida, aparece Err . Quando existem alarmes de falha, são visualizados aqui.
57	Laço de controlo Indicação adicional no contacto de alarme de falha	Erro de laço de controlo, a válvula de controlo não segue a variável controla- da dentro do tempo aceitável (alarme de banda de tolerância Código 19). • Atuador bloqueado • A montagem do posicionador foi subsequentemente deslocada • A pressão de alimentação não é suficiente.
	Classificação de estado	[Manutenção necessária]
	Ação recomendada	Verificar a montagem.
58	Ponto zero	Ponto zero incorreto Este erro pode acontecer quando a posição de montagem do posicionador se move ou quando a sede da válvula está gasta, especialmente em obturadores com juntas macias.
	Classificação de estado	[Manutenção necessária]
		Verifique a válvula e a montagem do posicionador. Se estiver OK, execute uma calibração do zero no Código 6 (consulte a secção 7.7). Recomendamos que reinicialize o posicionador se o zero se desviar em mais de 5%.

Códigos de erro – Ação recomendada		Mensagem ativa da compilação de estados, quando for pedida, aparece <i>Err</i> . Quando existem alarmes de falha, são visualizados aqui.
59	Correção au- tomática	Os erros na secção de dados do posicionador são detetados através de monitorização automática e automaticamente corrigidos.
	Classificação de estado	[Sem mensagem]
	Ação recomendada	Automático
60	Erro fatal Indicação adicional no contacto de alarme de	Foi detetado um erro nos dados relevantes de segurança, a correção automática não é possível. A causa pode ser possíveis interferências de compatibilidade eletromagnética.
	falha	A válvula muda para a posição de segurança.
	Classificação de estado	Alarme de manutenção (não pode ser classificado)
	Ação recomendada	Reposição no Código 36 – Std. Reinicialize o posicionador.

Erros de hardware

Códigos de erro – Ação recomendada		Mensagem ativa da compilação de estados, quando for pedida, aparece Err . Quando existem alarmes de falha, são visualizados aqui.
	sinal x Indicação adicional no contacto de alarme de falha	A leitura da posição medida do atuador falhou. O elemento plástico condutor está avariado. O dispositivo continua a funcionar em modo de emergência, mas deve ser substituído assim que for possível. O modo de emergência no visor é indicado por um ícone de operação de laço fechado a piscar e 4 barras em vez da indicação de posição. Nota sobre a operação de laço aberto: Se o sistema de medição tiver falhado, o posicionador ainda se encontra num estado fiável. O posicionador trabalha num modo de emergência no qual não é possível controlar a posição com precisão. No entanto, o posicionador continua a funcionar de acordo com o seu sinal de comando para que o processo permaneça num estado seguro.
	Classificação de estado	[Manutenção obrigatória]
	Ação recomendada	Devolva o posicionador à SAMSON AG para reparação.

Códigos de erro – Ação recomendada		Mensagem ativa da compilação de estados, quando for pedida, aparece Err . Quando existem alarmes de falha, são visualizados aqui.
63	w demasiado baixo	O sinal de comando é consideravelmente menor que 4 mA (0 %). Isto acontece quando a unidade de alimentação do posicionador não respeita os requisitos normalizados. Este estado é indicado no visor do posicionador por <i>LOW (BAIXO)</i> intermitente.
	Classificação de estado	[Sem mensagem]
		Verifique o sinal de comando Se necessário, ajuste o limite inferior da fonte de corrente de modo que valores inferiores a 4 mA não possam ser aplicados.
64	Conversor i/p (y)	O circuito do conversor i/p foi interrompido.
	Classificação de estado	Alarme de manutenção (não pode ser classificado)
	Ação recomendada	Não pode ser corrigido. Devolva o posicionador à SAMSON AG para reparação.

Anexo de erros

Códigos de erro – Ação recomendada		Mensagem ativa da compilação de estados, quando for pedida, aparece <i>Err</i> . Quando existem alarmes de falha, são visualizados aqui.
65	Hardware Indicação adicional no contacto de alarme de falha	Tecla de inicialização encravada (versão de firmware R 1.51 e superior) Ocorreu um erro de hardware. O posicionador muda para a posição de segurança (SAFE).
	Classificação de estado	[Alarme de manutenção]
	Ação recomendada	Confirme o erro e regresse ao modo de operação automática, ou faça um reset e reinicialize o posicionador. Se isto não for bem-sucedido, devolva o equipamento à SAMSON AG para reparação.
66	Memória de dados Indicação adicional no con- tacto de alarme de falha	A gravação de dados na memória de dados já não funciona, por exemplo, quando os dados gravados se desviam dos dados lidos. A válvula move-se para a posição de segurança.
	Classificação de estado	Alarme de manutenção (não pode ser classificado)
	Ação recomendada	Devolva o posicionador à SAMSON AG para reparação.
67	Cálculo de verificação Indicação adicional no contacto de alarme de falha	O controlador de hardware é monitorizado através de um processo de teste.
	Classificação de estado	[Alarme de manutenção]
	Ação recomendada	Confirme o erro. Se isto não for possível, devolva o posicionador à SAMSON AG para reparação.

Erros de dados


Códigos de erro – Ação recomendada		Mensagem ativa da compilação de estados, quando for pedida, aparece Err . Quando existem alarmes de falha, são visualizados aqui.
68	Parâmetro de controlo Indicação adicional no con- tacto de alarme de falha	Erro de parâmetro de controlo.
	Classificação de estado	[Manutenção necessária]
	Ação recomendada	Confirme o erro, faça um reset e reinicialize o posicionador.
69	Parâmetro do potenciómetro Indicação adicional no con- tacto de alarme de falha	Erro de parâmetro do potenciómetro digital
		[Manutenção necessária]
	<u> </u>	Confirme o erro, faça um reset e reinicialize o posicionador.
70	Calibração Indicação adicional no con- tacto de alarme de falha	Erro nos dados de calibração. O posicionador continua a funcionar com os valores de predefinição de fábrica.
	Classificação de estado	[Manutenção necessária]
	Ação recomendada	Devolva o posicionador à SAMSON AG para reparação.
71	Parâmetros gerais	Erros de parâmetro que não são críticos para o controlo.
	Classificação de estado	[Manutenção necessária]
	Ação recomendada	Confirme o erro. Verifique e, se necessário, altere as definições dos parâmetros necessários.
73	Erro interno 1	Erro de dispositivo interno
	Classificação de estado	[Manutenção necessária]
	Ação recomendada	Devolva o posicionador à SAMSON AG para reparação.
75	Parâmetros de infor- mação	Erros nos parâmetro de informação que não são críticos para a operação de controlo em laço fechado.
	Classificação de estado	[Manutenção necessária]
	Ação recomendada	Confirme o erro. Verifique e, se for necessário, altere as definições dos parâmetros necessários.


Códigos de erro – Ação recomendada		Mensagem ativa da compilação de estados, quando for pedida, aparece <i>Err</i> . Quando existem alarmes de falha, são visualizados aqui.
76	Sem modo de emergência	O sistema de medição de curso do posicionador tem uma função de automonitorização (consulte o Código 62). Não está disponível um modo de emergência (controlo em laço aberto) para determinados atuadores, como atuadores de duplo efeito. Em caso de erro de deteção do curso, o posicionador despressuriza a saída (Saída 38) ou A1 em atuadores de duplo efeito. Durante a inicialização, o posicionador verifica automaticamente se o atuador tem ou não essa função.
	Classificação de estado	[Sem mensagem]
	Ação recomendada	Meramente informativo, confirme, se necessário. Não é necessária nenhuma ação adicional.
77	Erro de carregamento de software	Quando o posicionador começa a operação pela primeira vez depois de aplicar o sinal de comando, executa um autoteste (<i>tEStinG</i> é apresentado no visor). Se o posicionador carregar o software errado, a válvula move-se para a posição de segurança. Não é possível fazer com que a válvula saia novamente desta posição de segurança.
	Classificação de estado	Alarme de manutenção (não pode ser classificado)
	Ação recomendada	Interrompa o sinal da corrente e reinicie o posicionador. Se a operação não for bem-sucedida, devolva o posicionador à SAM- SON AG para reparação.
78	Parâmetros de opções	Erro nos parâmetros de opções.
	Classificação de estado	[Manutenção necessária]
	Ação recomendada	Devolva o posicionador à SAMSON AG para reparação.

Erros de diagnóstico

Códigos de erro – Ação recomendada		Mensagem ativa da compilação de estados, quando for pedida, aparece Err . Quando existem alarmes de falha, são visualizados aqui.
79	Mensagens de diagnóstico	Mensagens geradas pelos diagnósticos expandidos
	Classificação de estado	Manutenção necessária (não pode ser classificado)
80	Parâmetros de diagnóstico	Erros de parâmetro que não são críticos para o controlo.
	Classificação de estado	Manutenção necessária (não pode ser classificado)
	Ação recomendada	Confirme o erro. Verifique e, se for necessário, execute um novo teste de referência.
81	Gráficos de referência	Ocorreu um erro durante o registo dos gráficos de referência para o sinal de comando y estacionário ou histerese do sinal de comando y.
		Teste de referência cancelado
		 A linha de referência para o sinal de comando y estacionário ou histerese do sinal y não foi adotada.
		As mensagens de erros ainda não foram guardadas em memória não volátil. Elas não podem ser repostas.
	Classificação de estado	[Sem mensagem]
	Ação recomendada	Verifique e, se for necessário, execute um novo teste de referência.

15 Dimensões em mm










Fig. 28: Montagem em atuadores rotativos de acordo com VDI/VDE 3845 (set. 2010), nível de fixação 1, tamanhos de AA1 a AA4



15.1 Níveis de fixação de acordo com VDI/VDE 3845 (setembro de 2010)





16 Seleção de características de válvulas


As características que podem ser selecionadas no Código 20 são apresentadas a seguir em forma de gráfico.


i Nota


Uma característica apenas pode ser definida (característica definida pelo utilizador) utilizando uma estação de trabalho/software de operação (por ex., TROVIS-VIEW).























VDE

VDE Prüf und Zertifizierungsinstitut

Offenbach, 2005-11-21 FRANSLATION

Contact H. Biehl Tel. (069) 8306-249 Fax (069) 8306-716 gerhard.biehl@yde.com Our ref. 479000-9010-0001/67325 FG33/bhl-wah

Your letter 2005-11-08

Your ref. P. Opl

Test report for Information of the Applicant

Testing of the Degree of Protection on enclosures of Type 3730 and Type 3731 Positioners

This test report contains the result of a single investigation carried out on the product submitted. A sample of this product was tested to found the accordance with the thereafter listed standards resp. parts of standards.

The test report does not entitle to use a VDE Certification mark and the "GS" = geprifite Sicherheit (test safety)" and does not refer to all VDE specifications applicable to the tested product.

This report may only be passed to a third party in its complete wording including this preamble and the date of

Any publication or reproduction requires the prior written approval of the VDE Testing and Certification

1 Assignment

The samples described in 2 below were tested for compliance with the IP 66 degree of protection.

Samples 2.1 Type 3730 Positioner

2.2 Type 3731 Positioner

VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V

Prüfbericht VDE n. EN 60529 IP-Schutzart.doc Le-mail: vde-institut@vde.com

Testing and Certification Institute
Merianstrasse 28
D-63069 Offenbach

VDE

VDE Prüf und Zertifizierungsinstitut

Basis of assessment

Degree of protection provided by enclosures (IP Code) German version EN 60529:1999+A1:2000 DIN EN 60529/VDE 0470 Part 1/2000-09

Execution of the tests

The dust test had already been earried out on the Type 3730 Positioner under the reference number: 479000-0010_000122752 and on the Type 3731 Positioner under the reference number 479000-0010. 000158985 with suction as per category I at the connecting runder the reference number 479000-0010. Avives. The under pressure was 2 Pk and the test lasted 8 hours.

Test results

10

The testing of the samples described in 2 above yielded the following results:

against ingress of solid foreign objects according to DIN EN 60529/VDE 0470 Part 1:2000-09 Protecting against access to hazardous parts and

Protecting against ingress of water according to DIN EN 60529/VDE 0470 Part 1:2000-09

IPX6 satisfied

Pb satisfied

The positioner enclosures in the versions submitted meet the requirements of IP 66 degree of protection

There was no ingress of either dust or water.

VDE- Prüf- und Zertifizierungsinstitut Fachgebiet FG33

(Signature)

(Signature)

Gerhard Biehl

VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V

Testing and Certification Institute Merianstrasse 28 D-63069 Offenbach Prüfbericht VDE n. EN 60529 IP-Schutzart.doc Ze-mail: vde-institut@vde.com

Seite 2 von 3

Seite 1 von 3

IECEx Certificate

of Conformity

IEC (Fôex		IECEx Certificate of Conformity
INTER IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION IEC Certification Scheme for Explosive Atmospheres in route and steams from ECS Scheme von received.	ELECTROTECHNICAL COMMISSION Scheme for Explosive Atmospheres Retails of the ECEs. Scheme viell www.necx.com
Certificate No.:	IECEx PTB 05.0007	Issue No.: 0
Status:	Current	
Date of Issue:	2005-02-21	Page 1 of 3
Applicant:	SAMSON AG Mess- und Regeltechnik Weismuelerstrases 3 D-60314 Frankfurt am Main Germany	
Electrical Apparatus: e Optional accessory:	Defection Apparatus: elp-positioner type 3730-21 Optional accessory:	
Type of Protection: (General Requirements, Intrinsic Safety, Protection by Enclosure	otection by Enclosure
Marking:	Ex ia IIC T8/T5/T4 IP 54 and IP 65 T 80 °C	
Approved for issue on behalf of the IECEX Certification Body:	sehalf of the IECEx	DrIng. Ulrich Johannsmeyer
Position:		Department Head "Intrinsic Safety and Safety of Systems
Signature: (for printed version)		
Date:		
This certificate and s This certificate is not The Status and auth	 This conflictate and schedule may only be reproduced in full. This conflictate is not transferrable and remains the property of the issuing body. The Status and authoriticity of this conflictate may be verified by visiting the Official ECEx Website. 	aling body. ng the Official IECEx Website.
Certificate issued by: Phys Bu	Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)	PB B

This cofficien is leaved as welfination that a semiopie), imprometation of production, was assessed and tented and found to comply with the ECP formated its below and that the nemanifecture is cally its partial was assessed and found to comply with the ECP. Could by yours mustiments. This contributes was assessed and found to comply with the ECP. Could by yours mustiments. This conficients is great out in ECPs. Ochem Rules, ECPs. KD and Operational Documents as an entirely as a set out in ECPs. Ochem Rules, ECPs. KD and Operational Documents as a set merchant. STANDARDS:
The Modern apparatus and any acceptable variations to it specified in the achedule of this certificate and the identified. The electrical apparatus and any acceptable variations was located to comply with the following standards: Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 1-11: Electrical apparatus protected by enclosures and surface temperature limitation - Specification for apparatus This Certificate does not indicate compliance with electrical safety and parformance requirements other than those expressly included in the Standards listed above. TEST & ASSESSMENT REPORTS: A sample(s) of the equipment listed has successfully met the examination and test requirements as recorded in Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 11: Intrinsic safety 'I' Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 0: General requin Issue No.: 0 Page 2 of 3 B002158 SAMSON AG Mess- und Regeltechnik Welsmuellerstrasse 3 D-80314 Frankfurt am Main Germany IECEx PTB 05.0007 2005-02-21 IEC 60079-0 : 2000 Edition: 3.1 IEC 60079-11 : 1999 Edition: 4 IEC 61241-1-1 : 1999 Edition: 2 Manufacturing location(s): Certificate No.: DE/PTB/05-004 Date of Issue: Manufacturer: IECEX ATR:

http://domino.iec.ch/IECEx/IECEx/Web.nsf/68fd67b122059637c1256d4b00359a5e/15... 24.02.2005

Seite 3 von 3

http://domino.iec.ch/IECEx/IECEx/Web.nsf/68fd67b122059637c1256d4b00359a5e/15... 24.02.2005

Annexe: 3730-21_Electrical data.pdf; 3730-21_Type code.pdf









EU-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Ξ

(Translation)

Potentially Explosive Atmospheres - Directive 2014/34/EU Equipment or Protective Systems Intended for Use in 62

PTB 00 ATEX 2158 EU-Type Examination Certificate Number: ල

Issue: 01

double operating posititioner for the attachment to all common lift or slewing-motion actuators. It is intended to assign the valve position to an actuating signal and it is a passive two-terminal The e/p-positioner type 3730-21 and 3730-25 is a communication capable, single respectively network which may be integrated into all certified intrinsically safe circuits, provided that all The attachment to pneumatic control valves respectively butterfly valves takes place either directly to the actuator of type series 3277 or by means of a NAMUR-adapter housing to

permissible maximum values for Ui, I, and P, are not exceeded.

(14) EU-Type Examination Certificate Number PTB 00 ATEX 2158, Issue: 01

Description of Product

(15)

SCHEDULE

(13)

In the future the e/p-positioner type 3730-21 and 3730-25 may also be manufactured and

Non-combustible media are used as a pneumatic auxiliary power. operated according to the test documents listed in the test report.

conventional actuators.

For relationship between temperature class and permissible ranges of the ambient temperature.

The thermal and electrical maximum values are presented in the following

Permissible range of the ambient temperature

Gas- or dust group | Temperature class

reference is made to the following table:

-40 °C ... 60 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

12 4 <u>1</u>9

2

9

e/p-positioner Typ 3730-21 und 3730-25 Product:

> **€** € 9

Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt, Germany SAMSON AG Mess- und Regeltechnik Manufacturer Address

This product and any acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to. 8

The Physikaliach Technische Bundssanstalt, notified body No. 0102 in accordance with Article 17 of the Directive 20 Yage Up of the Exportance and of the Council, clast of 2 Sections 20 Yill, earlies the Respirate in Sondor has been found to comply with the Essential Health and Sellady Requirements relating to A new Construction of products intended for use in potentially explosive atmospheres, given in Artine Respirate atmospheres, given to the Council and Council a 8

The examination and test results are recorded in the confidential Test Report PTB Ex 16-25129

Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with: EN 60079-0:2012/A11:2013 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014

6

If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the product is subject to the Specific Conditions of Use specified in the schedule to this certificate. 9

This EU-Type Examination Certificate relates only to the design and construction of the specified product. in accordance to the Directive 2014/34/EU. Further requirements of the Directive apply manufacturing process and supply of this product. These are not covered by this certificate.

The marking of the product shall include the following: (12)

II 2 D Ex ia IIIC T80 °C Db II 2 G Ex ia IIC T6 Gb and II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db (3)

Braunschweig, August 17, 2016

Konformitätsbewertungsstelle, Sektor Explosionsschutz Regierungsdirektor Dr.-Ing U. Gerlach On behalf of PTB;

o elooxasz

sheet 1/7

EU-Type Examination Certificates without signature and official stamp shall not be valid. The certificates may be circulated only without alteration. Extracts or alterations are solipor to approved by the Physicaliscol-Technische Bundesamstati, In case of dispute, the German foxt shall prevail.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • GERMANY

sheet 2/7

EU-Type Examination Certificates without signature and official stamp shall not be valid. The certificates may be circulated only without alteration. Extracts or attendone as object to provide by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt, in case of dispute, the German text shall prevail.

The relationship between temperature class, the permissible range of the ambient temperature and the maximum short circuit currents for analyzing units for the type 3730-211 and 3730-251

with limit contact (terminals 41/42) applies according to the following table:

Physikalisch-Technische Bundesanstall • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • GERMANY





SCHEDULE TO EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE PTB 00 ATEX 2158, Issue: 01

Maximum short circuit current		52 mA			25 mA	
Permissible range of the ambient temperature	-45 °C 45 °C	-45 °C 60 °C	-45 °C 75 °C	-40 °C 60 °C	-40 °C 80 °C	-40 °C 80 °C
Temperature class	T6	T5	T4	T6	T5	T4

Electrical data

Type 3730-25

>3 U_N= 28

type of protection Intrinsic Safety Ex ia IIC/IIIC only for connection to a certified intrinsically safe circuit Signal circuit (Terminals 11/12) ype 3730-21

Maximum values: $U_{i} = 28 \text{ V}$ $I_{i} = 115 \text{ mA}$ $P_{i} = 1 \text{ W}$

C_i = 5,3 nF L_i negligibly low

type of protection Intrinsic Safety Ex ia IIC/IIIC only for connection to a certified intrinsically safe circuit Maximum values:

 $U_i = 28 \text{ V}$ $I_i = 115 \text{ mA}$ $P_i = 1 \text{ W}$ L_i negligibly low C_i = 5,3 nF

EU/Type Examination Certificates without signature and official stamp shall not be valid. The certificates may be circulated only without alteration. Extracts or attentions are stojed to approved by the Pakialistics—Technische Bundesanstall, in case of depute, the Cerman text shall prevail.

sheet 3/7

Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • GERMANY



Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin Nationales Metrologieinstitut

ŵ

SCHEDULE TO EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE PTB 00 ATEX 2158, Issue: 01

type of protection Intrinsic Safety Ex ia IIC/IIIC only for connection to a certified intrinsically safe circuit

Type 3730-21....1 und 3730-25....1 Structure-borne sound sensor......... (Terminals 31/32)

Maximum values: U_i = 28 V I_i = 115 mA L, negligibly low C, = 5,3 nF resp. Type 3730-21....2 und 3730-25....2

(Terminals 31/32)

type of protection Intrinsic Safety Ex ia IIC/IIIC only for connection to a certified intrinsically safe circuit Maximum values: $U_i = 28 \text{ V}$ $I_i = 115 \text{ mA}$ ٩

C_i = 56,3 nF L_i negligibly low

type of protection Intrinsic Safety Ex is IIC/IIIC only for connection to a certified intrinsically safe circuit Type **3730-211 und 3730-251** Limit contacts, software.......................(Terminals 41/42, 51/52)

Maximum values: $U_i = 20 \text{ V}$ $I_i = 60 \text{ mA}$ $P_i = 250 \text{ mW}$ C_i = 5,3 nF

L, negligibly low

only for connection to a certified intrinsically safe circuit type of protection Intrinsic Safety Ex ia IIC/IIIC U_i = 16 V I_i = 52 mA P_i = 169 mW Maximum values: Limit contact, induktive

(Terminals 41/42)

EU-Type Examination Cardificates without signature and official stamp shall not be valid. The cardificates may be circulated only without alteration. Extracts or alterations are subject to approved by the registration-rechinische Bundesanstalt in case of depute, the German text shall prevail.

sheet 4/7

Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • GERMANY





SCHEDULE TO EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE PTB 00 ATEX 2158, Issue: 01

L ₁ = 100 resp.	표	
resp.		
+ = 'Ω	>	
1 = 2		
P _i = 64	MM 1	
, C = 6		
L _i = 100	표	

type of protection Intrinsic Safety Ex ia IIC/IIIC only for connection to a certified intrinsically safe circuit only for connection to a certified intrinsically safe circuit Maximum values: C_i = 5,3 nF L_i negligibly low I, = 115 mA Forced venting..... (Terminals 81/82) Fault signal output

negligibly low Maximum values: $U_i = 20 \text{ V}$ $I_i = 60 \text{ mA}$ $P_i = 250 \text{ mW}$ C_i = 5,3 nF L_i negligibly le (Terminals 83/84)

type of protection Intrinsic Safety Ex ia IIC/IIIC Programming interface

Linear characteristic Maximum values: l_o = 57,5 mA P_o = 94 mW U_o = 6,51 V

C₀= 22 ₁ L₀ = 10 ₁

EU-Type Examination Certificates without algosture and official stamp shall not be valid. The certificates may be circulated only without alteration. Extracts or attendance as ubject to sprovide by the Physikalisch-Technische Bundesanstat.

In case of dispute, the German text shall provail.

sheet 5/7

Physikalisch-Technische Bundesanstall • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • GERMANY

Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin Nationales Metrologieinstitut

SCHEDULE TO EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE PTB 00 ATEX 2158 Issue: 01

only for connection to a certified intrinsically safe circuit Maximum values: C_i negligibly low L_i negligibly low $U_i = 20 \text{ V}$ $I_i = 60 \text{ mA}$ μ I, = 60 P_i = 250

When intrinsically safe circuits are interconnected the rules for the interconnection of intrinsically safe circuits shall be observed.

External position sensor.

type of protection Intrinsic Safety Ex ia IIC/IIIC Linear characteristic U_o = 6,51 V I_o = 56 mA P_o = 91 mW Maximum values: C_o= 11,2 µF L_o= 11,6 mH C_i = 730 nF L_i = 370 μH (Analog-PCB, pins p9, p10, p11)

concern the increase of the internal capacitance of the inductive limit contact (terminals 41/42) for the update of the applied standards the adding of another type nordion for dast ignition protection by anotherus. The implementation of dust ignition protection by intrinsic Safety and the application of standards gasket metallial of the anotherus. Except the application of alternative gasket metallial of the anotherus. Except the application of alternative encourages were made to the equipment. The changes from the EC-Type Examination Certificate PTB 00 ATEX 2158 (5th supplement)

EU-Type Examination Certificates without signature and official stamp shall not be valid. The certificates may be circulated only without alteration. Extracts a attendence as object to exprovate by the Physialauch-Technische Bundesanstat. In case of dispute, the German text shall prevail.

Physikalisch-Technische Bundesanstall • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • GERMANY

sheet 6/7





SCHEDULE TO EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE PTB 00 ATEX 2158, Issue: 01

(16) Test Report PTB Ex16-25129

(17) Specific conditions of use

Essential health and safety requirements (18)

Met by compliance with the aforementioned standards.

According to Article 41 of Directive 2014/34/EU, EC-type examination certificates which have been its absence according to Politicity 84/EEC prior to the date of compile into force of Directive 2014/34/EU (April 20, 2016) may be considered as if they were issued already in compliance with Directive 2014/34/EU. By permission of the European Commission supplements to such EC-type examination certificates and new issues of such certificates may continue to hold the original certificate may continue to hold the

Konformitätsbewertungsstelle, Sektor Explosionsschutz On behalf of PTB. CHALLS CO. Dr.-Ing. U. Gerlach Regierungsdirektor

Braunschweig, August 17, 2016

sheet 7/7

EU-Type Examination Certificates without signature and official stamp shall not be valid. The certificates may be circulated only without alteration. Extracts or attention are subject to see supplict organizational by the pression of the

Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • GERMANY









CONFORMITY STATEMENT Translation)

Ξ

- Potentially Explosive Atmospheres Directive 2014/34/EU Equipment and Protective Systems Intended for Use in (5) 3
 - Test Certificate Number:

Product:

4

(2) 8 9

PTB 03 ATEX 2016 X

Issue: 01

SAMSON AG Mess- und Regeltechnik e/p-positioner type 3730-28

Weismüllerstraße 3 60314 Frankfurt, Germany Manufacturer: Address:

This product and any acceptable variation thereto are specified in the schedule to this certificate and the

The Physikalisch-Technische Bundesanstalt, notified body No. 0102 in accordance with Article 17 of the Derekte Zhizetty of the Exempt and of the Council, clasted 55 behaving 2014, earlies the Derekte Zhizetty of the Stephany With Intel and of the Council, clasted 55 behaving 2014, earlies the Respiratory of the Council to the Case of the documents therein referred to. 8

The examination and test results are recorded in the confidential test report PTB Ex 16-25130.

6

Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with: EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-15:2010 EN 60079-31:2014 If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the product is subject to special conditions for safe use specified in the schedule to this certificate. (10)

This Conformity Statement relates only to the design and construction of the specified product in accordance with Directive 94/9/EC. Further requirements of this Directive apply to the manufacture and supply of this product. £

The marking of the product shall include the following: (12)

Braunschweig, August 31, 2016 (E) || 3 G EX nA || C T6 Gc and || 3 D Ex tc || C T80 °C Dc Konformitätsbewertungsstelle, Sektor Explosionsschutz

On behalf of PTB Regierungsdire Dr.-Ing. F. Lie

Conformity Statements without signature and official stamps shall not be valid. The certificates may be oliculated only without affectation. Extracts on afterations are subject to approve by the Physikalisch-Technische Bundesanista In case of dispute, the German text shall prevail.

Sheet 1/4

Physikalisch-Technische Bundesanstall • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • GERMANY

SCHEDULE

(13)

CONFORMITY STATEMENT PTB 03 ATEX 2016 X, Ausgabe: 01 (14)

Description of the product (12)

The attachment to pneumatic control valves respectively butterfly valves takes place either The e/p-positioner type 3730-28 is a communication capable, single respectively double operating positioner for the attachment to all common lift or slewing-motion actuators. It is intended to assign the valve position to an actuating signal and it is a passive two-terminal

directly to the actuator of type series 3277 or by means of a NAMUR-adapter housing to conventional actuators. Non-combustible media are used as a pneumatic auxiliary power

In the future the e/p-positioner type 3730-28 may also be manufactured and operated according to the test documents listed in the test report.

The thermal and electrical maximum values are presented in the following

For relationship between temperature class and permissible ranges of the ambient temperature, reference is made to the following table:

	Permissible range of the ambient temperature	-40 °C 60 °C	-40 °C 70 °C	-40 °C 80 °C	-40 °C 80 °C
ing table.	Temperature clas	T6	T5	T4	Not applicable
o is illiade to the following table.	Gas- or dust group Temperature class		2)II

Electrical data

nal: 4 20 mA	nal: 4 20 mA	max. 1,4 nF	nal: 6 30 V DC
Signal circuitNominal signal: (Terminals 11/12)	Position indicatorNominal signal: (Terminals 31/32)	Sensor connection (Leakage-Sensor)Capacitance (Terminals 31/32)	Binary inputNominal signal: (Terminals 31/32)

Conformly Statements without signature and official stamp shall not be valid. The certificates may be circulated only without alteration. Extracts or alterations are subject to provide by the hypitalistics. Technische Bundesanstal with without alteration. Extracts or alterations are subject to Regional text alterations.

Sheet 2/4

Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • GERMANY





SCHEDULE TO EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE PTB 03 ATEX 2016 X, Issue: 01

8 V DC, 8 mA	8 V DC, 8 mA	6 24 V DC	8 V DC, 8 mA	max. 10 V DC, 20 mA	
Limit contact, inductive	Limit contacts, softwareNominal signal: (Terminals 4142, 51/52)	Forced ventingNominal signal: (Terminals 81/82)	Fault signal output	Programming plugNominal signal:	

Changes:

The changes concern the update of the applied standards, cancelling of type of protection intrinsic Safety, the application of alternative gasket material of the enclosure and the extension with an enclosure with a window.

No other technical changes were made to the equipment

Test report PTB Ex 16-25130 16)

(17) Specific conditions of use

A fuse according to IEC 60127-2/II, 250 V F respectively IEC 60127-2/VI, 250 V T with a maximum nominal fuse current of $I_N \le 63$ mA shall be connected in series to the signal circuit (terminals 11/12).

The position indicator circuit (terminals 31/32) shall be connected to a fuse according to IEC 60127-2/VI, 250 V T with a maximum nominal fuse current of I_N ≤ 40 mA shall be connected in series. This fuse shall be arranged outside of the hazardous area. A fuse according to IEC 60127-2/II, 250 V F respectively IEC 60127-2/VI, 250 V T with a maximum nominal fuse current of $I_N \le 40$ mA shall be connected in series to the program The program interface adapter shall be arranged outside the hazardous area interface adapter in the connection of Vcc.

The connection of the wires has to be made in a way that the connection is free of tensile and

Sheet 3/4

Conformity Statements without algorature and official stamp shall not be vaint. The certificates may be circulated only without alteration. Extracts or alterations are subject to sproved by the Physikalsch-Technische Bundesanstalt only without alteration. Extracts or alterations are subject to be German text shall prevail.

Physikalisch-Technische Bundesanstall • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • GERMANY

Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin Nationales Metrologieinstitut

SCHEDULE TO EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE PTB 03 ATEX 2016 X, Issue: 01

Essential health and safety requirements (18)

Met by compliance with the aforementioned standards.

according to Directive 94/9/EC prior to the date of coming into force of Directive 2014/3/4/EU (April 2012/01) may be considered as if they were itselval attacky in comparison with Directive 2014/4/EU. By permission of the European Commission supplements to such Conformity Statements and new issues of such certificates may continue to hold the original certificate. According to Article 41 of Directive 2014/34/EU, Conformity Statements which have been issued

Konformitätsbewertungsstelle, Sektor Explosionsschutz On behalf of PTB:

Dr.-Ing. F. Lieres Regierungsdirek

Braunschweig, August 31, 2016



Conformity Statements without algorature and official stamp shall not be vaid. The certificates may be circulated only without alteration. Extracts or afterations are subject to approve by the systikalistics. Technische Bundesanstan only without alteration. Extracts or afterations are subject to Certificate and the Certifica

Physikalisch-Technische Bundesanstall • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • GERMANY

Addendum Page 2

Table 2: CSA/FM – certified barrier parameters of circuit 2 and 5

0mA 0mA

≤28∨ ≤28V

<115mA ≤115mA

≥300Ω ≥392Ω

≤28V ≤28V

circuit 2 circuit 5

≤500mW

SC

٥ç

Pmax ×1W

Sc Supply barrier

Rmin

š

Barrier

Evaluation barrier

Installation Manual for apparatus certified by CSA for use in hazardous locations.

Addendum Page 1

Electrical rating of intrinsically safe apparatus and apparatus for installation in hazardous

Table 1: Maximum values

Signal Input) or Solemoid valve Solemoid valve ILeakaga			Position Indicator or	Forced venting	Limit switches	vitches	
11/12 31/32 81/82 28V 28V 28V 115mA (116mA) 115mA 11		Control	(Binary Input) or [Leakage detection]	function Solenoid valve	inductive	software	Fault signal
11/12 31/32 81/82 28V 28V 28V 115mA (115mA 115mA 115mA 110mA 115mA 115mA 115mA 115mA 115mA 115mA 115mA 110mA 1	Circuit No.	-	2	ю	3 and 4	3 and 4	9
28V 28V 28V 28V 115mA 115mA 115mA 110mA] 115mA 100mA] 115mA 5.3nF 5.3nF 5.3nF 15.3nF 1	Terminal No.	11 / 12	31/32	81/82	41 / 42 and 51 / 52	41 / 42 and 51 / 52	83 / 84
115mA (100mA) 115mA (100mA) 115mA (100mA) 115mA (100mA) 110m 5.3mF (15,3mF) 5.3mF (15,3mF) 6.3mF (15,3mF) 6.3mF (15,3mF) 6.3mF	Ui or Vmax	287	28V	28V	16V	200	200
1W 1W 800mW 8.3nF 8.3nF 8.3nF 0.4H 0.4H	li or Imax	115mA	115mA (100mA) [100mA]	115mA	25/52 mA	60mA	60mA
5,3nF (56,3nF) [5,3nF]	Pi or P _{max}	W1	WL	500mW	64/169mW	250mW	250mW
Hill	Ü	5,3nF	5.3nF (56,3nF) [5,3nF]	5.3nF	60nF	13.4nF	13.4nF
	3	Нио	Нцо	Hrlo	100µН	Нио	ОµН

Table 4: For the Model 3730 – 231 ... Positioner the correlation between temperature classification, permissible embient femperature ranges and maximum short-circuit current is shown in the fublic below:

Maximum short-circuit current

Permissible ambient temperature range

Temperature class

40°C ... 45°C 40°C ... 60°C 40°C ... 75°C

<u>1</u>9 15 7 9 1 15 7

52mA

25mA

- 40°C ... 80°C

40°C ... 60°C - 40°C ... 80°C

Table 3: The correlation between temperature classification and permissible ambient temperature ranges is shown in the table below:

Permissible ambient temperature range

Temperature class

12 4

<u>1</u>

40°C ... 60°C - 40°C ... 70°C - 40°C ... 80°C

Circuit	Š	Serial interface BU	BU BU	External	External position sensor	sensor
Terminal		Connector		Analog pcb. pin p9, p10, p11	o. pin p9,	p10, p11
Ui or Vmax	200	Uo or Voc	6,51V	Uo or Voc	6,	6,51V
li or Imax	60mA	lo or Isc	57,5mA	lo or Isc	36	56mA
Pi or P _{max}	250mW	Ъо	94mW	Po	91	91mW
ō	OnF	3	22µF	S	11,2µF	Ci=730nF
ت	Нщ0	9	10mH	9	11,6mH	Li=370µH

Notes: Entity parameters must meet the following requirements:

Us or Vec or Vi \le Ui or Vmax / le or Isc or It \le Ii or Imax / Peor Pmax \le Pi or Pmax Ca \ge Ci + Ccabe and La \ge Li + Lcabe


Revision Control Number: 3 / Jun. 2008


Addendum to EB 8384-2EN


Addendum to EB 8384-2EN


Revision Control Number: 3 / Jun. 2008

118









Addendum Page 8

Table 2: FM/ CSA – approved barrier parameters of circuit 2 and 5

0mA 0mA

≤28∨ ٧

> ≥196Ω ≥392Ω

≤28V ≤28V

Pmax ×11W

Rmin

٥

Barrier circuit 2 ≤28V

≤500mW

≤115mA <115mA Isc Supply barrier

circuit 5

Sc

Evaluation barrier

Table 3: The correlation between temperature classification and permissible ambient temperature ranges is shown in the table below:

Permissible ambient temperature range

Temperature class 9L 15 **1**4

- 40°C ≤ ta ≤ 70°C 209

30°C

Installation Manual for apparatus approved by FM for use in hazardous locations.

Addendum Page 7

Electrical rating of intrinsically safe apparatus and apparatus for installation in hazardous

Table 1: Maximum values

		Indicator or	Forced venting	Limit sv	Limit switches	
	Signal	(Binary Input) or [Leakage detection]	function Solenoid valve	inductive	software	Fault signal
Circuit No.	1	2	20	3 and 4	3 and 4	9
Terminal No.	11 / 12	31 / 32	81 / 82	41 / 42 and 51 / 52	41 / 42 and 51 / 52	83 / 84
Ui or V _{max}	28V	28V	28V	16V	200	200
li or I _{max}	115mA	115mA (100mA) [100mA]	115mA	25/52 mA	60mA	60mA
Pi or P _{max}	WL	Wt.	500mW	64/169mW	250mW	250mW
σ	5,3nF	5.3nF (56,3nF) [5,3nF]	5.3nF	60nF	13.4nF	13.4nF
3	Нцо	Нцо	Hrlo	100рН	Hulo	H _n O

Circuit	Š	Serial interface BU	BU BU	Externa	External position sensor	sensor
Terminal		Connector		Analog pcb. pin p9, p10, p11	o. pin p9,	p10, p11
Ui or Vmax	200	Uo or Voc	6,51V	Uo or Voc	9	6,51V
li or Imax	60mA	lo or Isc	57,5mA	lo or Isc	35	56mA
Pi or P _{max}	250mW	Ъ	94mW	Ъ	9	91mW
ō	OnF	ဝိ	22µF	S	11,2µF	Ci=730nF
2	Нцо	Po	10mH	Po	11,6mH	11,6mH Li=370µH

Notes: Entity parameters shall meet the following requirements:

Us or Vsc or Vt \leq Ut or Vmax / ls or lts or lt \leq lt or lmax / Ps or Pmax \leq Pt or Pmax Ca \geq Ct + Ccabs and La \geq Lt + Lcabs

Revision Control Number: 3 Jun. 08


Addendum to EB 8384-2EN


Table 4: For the Model 3730 – 331 classification, permissible ambient transfer is shown in the table below:	0 – 331 Positioner the co imbient temperature ranges e below:	Table 4: For the Madel 3730 – 331 Positioner the correlation between temperature dassification, permissible ambient temperature ranges and maximum short- dirault current is shown in the table below:
Temperature class	Permissible ambient temperature range	Maximum short- circuit current
T6	45°C	
TS	- 40 °C $\leq ta \leq 60$ °C	52mA
T4	292L	
76	2.09	
Т5	- 40℃ ≤ ta ≤ 80℃	25mA
74	30.0	


Revision Control Number: 3 Jun. 08

Addendum to EB 8384-2EN

121







Índice	D
	Dados técnicos
A	Diagnóstico da válvula
Acessórios 50-52	Dimensões
Acessórios da válvula 50–52	E
Amplificador de inversão 38	Eletroválvula12
Arranque 63-75	Ligação elétrica
Atualização 83	Entrada binária
Atualização de software 83	Equipamento adicional
Avaria 78–79	Contacto de fim de curso
Ação recomendada 95–101	Eletroválvula12
В	Sensor de fugas
Botão de pressão rotativo 60	Sensor de posição externo 13
C	F
Calibração de substituição (SUb) 67, 71	Falha
Calibração do zero74	Funcionamento
Classificação de estado	G
Código do artigo 9	Gama de operação
Comandos de funcionamento 60	Gama máxima (MAX) 66, 68
Compilação de estados79	Gama nominal (NOM) 66, 69
Comutador AIR TO OPEN/AIR	Gama selecionada manualmente
TO CLOSE 60	(MAN)
Conceção 11-17	Verificar
Configuração	Gráfico de barras
No posicionador76	1
Contacto binário	Inicialização
Ligação elétrica56	Calibração de substituição (SUb). 67, 71
Contacto de fim de curso	Gama máxima (MAX) 66, 68
Definição 80-81	Gama nominal (NOM) 66, 69
Contactos de fim de curso	Gama selecionada manualmente
Ligação elétrica56	(MAN)
	Interface série

L	Permitir configuração	76
Leitura	Posição de bloqueio, cancelamento 7	⁷ 4
No visor 61	Posição de segurança (SAFE) 7	7
Rodar 180° 64	Predefinições 7	75
Visor60	Pressão de alimentação5	55
Ligações	Princípio de funcionamento 1	
Elétricas56	Purga de ar da câmara da mola do	
Pneumáticas55	atuador	19
Ligações elétricas 56	R	
Ligações pneumáticas 55	Reset	⁷ 5
Lista de códigos 85-102	Restrição de caudal6	50
M	Definição6	54
Manómetros55	\$	
Manutenção 83	Selecionar característica 89, 107–10	8(
Mensagem de erro 95-101	Sensor de fugas1	3
Confirmar79	Montagem 4	18
Mensagens de estado 62	Sensor de posição externo 13, 4	
Modo automático	Ligação elétrica	
Modo manual 76	Ligação pneumática	12
Modos de funcionamento 76–77	Montagem	
Montagem	De acordo com IEC 60534-6 (NAMUR) 4	15
Amplificador de inversão 38	Montagem direta	13
Caixa em aço inoxidável 49	Para atuadores rotativos	17
De acordo com IEC 60534-6	Para válvula de microcaudal Tipo 3510 4	16
(NAMUR)26	Sinal de comando1	1
Montagem direta	Sinal de pressão	
Para atuador Tipo 327724	Limite6	55
Para atuador Tipo 3277-5 22	T	
Para atuadores rotativos 34	Tabelas de curso2	2 1
Para válvula de microcaudal	V	
Tipo 351034	Variável controlada1	1
P	Variável de saída 1	1

